

Plaka : 70ABH461
Şasi No : VF3DDYHYS LJ628497
Test No : 185548



Giriş Tarihi : 26.08.2026 15:35
Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:10
Giriş KM 168336

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 10Q3BF0722248
Marka PEUGEOT
Tipi 301
Cinsi Sedan
Vites Manuel
Motor Hacmi 1499 CC
Model Yılı 2020
Renk Beyaz
Motor Gücü 75 KW
Yakıt Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 26.08.2026 12:36 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 70ABH461

Şasi No : VF3DDYHYSLJ628497

Test No : 185548




Giriş Tarihi : 26.08.2026 15:35

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:10

Giriş KM 168336

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 70ABH461

Şasi No : VF3DDYHYSLJ628497

Test No : 185548




Giriş Tarihi : 26.08.2026 15:35

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:10

Giriş KM 168336

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 70ABH461
Şasi No : VF3DDYHYSLJ628497
Test No : 185548



Giriş Tarihi : 26.08.2026 15:35
Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:10
Giriş KM 168336

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 70ABH461

Şasi No : VF3DDYHYSLJ628497

Test No : 185548



Giriş Tarihi : 26.08.2026 15:35

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:10

Giriş KM 168336

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol ön çamurluk ezik sol arka kapı ezik arka tampon vuruk kaput taş izi kaput mandalı arızal

Plaka : 70ABH461

Şasi No : VF3DDYHYSLJ628497

Test No : 185548



Giriş Tarihi : 26.08.2026 15:35

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:10

Giriş KM 168336

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
70ABH461	09/07/2025	152140	DİZEL
70ABH461	26/06/2023	120746	DİZEL
ŞASI NUMARASI	: VF*****97		
MARKA MODEL	: PEUGEOT D		
YIL	: 2020		
Sorgu Tarihi : 26.08.2026 15:40:21			