

Plaka : 01AIU60

Şasi No : LVVDB12B29D242431

Test No : 185541



Giriş Tarihi : 26.08.2026 11:26

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:26

Giriş KM 110413

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	SQR473FAF9G1207
Marka	CHERY
Tipi	Kimo
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1297 CC
Model Yılı	2011
Renk	Kırmızı
Motor Gücü	62 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 26.08.2026 08:27 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AIU60

Şasi No : LVVDB12B29D242431

Test No : 185541




Giriş Tarihi : 26.08.2026 11:26

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:26

Giriş KM 110413

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01AIU60

Şasi No : LVVDB12B29D242431

Test No : 185541




Giriş Tarihi : 26.08.2026 11:26

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:26

Giriş KM 110413

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AIU60

Şasi No : LVVDB12B29D242431

Test No : 185541



Giriş Tarihi : 26.08.2026 11:26

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:26

Giriş KM 110413

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	DEĞİŞMİŞ	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AIU60

Şasi No : LVVDB12B29D242431

Test No : 185541



Giriş Tarihi : 26.08.2026 11:26

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:26

Giriş KM 110413

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön - arka tampon boyalı sol arka çamurluk boyalı bagaj boyalı sağ arka çamurluk işlemlili boyalı sağ arka kapı içi boyalı sağ marşbiyel boyalı sağ arka kapı değişmiş sağ ön çamurluk boyalı sol ön kapı ezik sol marşbiyel ezik kaput ezik arka tampon boyanamsı gerekli tavan güneş yanığı mevcut kaput çizik rötüş ezik mevcut sağ dikiz aynası çatlak motorda yağ kaçaıkları mevcut frenler zayıf debriyaj zayıf

Plaka : 01AIU60

Şasi No : LVVDB12B29D242431

Test No : 185541



Giriş Tarihi : 26.08.2026 11:26

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:26

Giriş KM 110413

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01AIU60	28/08/2025	104082	BENZİN
01AIU60	21/08/2023	91255	BENZİN
01AIU60	19/08/2021	76926	BENZİN
01AIU60	19/08/2019	62228	BENZİN
01AIU60	24/08/2017	47737	BENZİN
01AIU60	22/08/2015	34287	BENZİN
01AIU60	15/08/2013	18215	BENZİN
ŞAŞI NUMARASI : LV*****31			
MARKA MODEL : CHERY S2X			
YIL : 2011			
Sorgu Tarihi : 26.08.2026 11:31:42			