

Plaka : 01ASS483
Şasi No : NMTBA3BE30R098629
Test No : 185573



Giriş Tarihi : 27.08.2026 12:52
Çıkış Tarihi : 27.08.2026 13:00
Giriş KM 43110

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No M15ABL73346
Marka TOYOTA
Tipi Corolla
Cinsi Sedan
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1490 CC
Model Yılı 2023
Renk Beyaz
Motor Gücü 92 KW
Yakıt Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 27.08.2026 09:52 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01ASS483

Şasi No : NMTBA3BE30R098629

Test No : 185573




Giriş Tarihi : 27.08.2026 12:52

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 13:00

Giriş KM 43110

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01ASS483

Şasi No : NMTBA3BE30R098629

Test No : 185573




Giriş Tarihi : 27.08.2026 12:52

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 13:00

Giriş KM 43110

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01ASS483
Şasi No : NMTBA3BE30R098629
Test No : 185573



Giriş Tarihi : 27.08.2026 12:52
Çıkış Tarihi : 27.08.2026 13:00
Giriş KM 43110

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	YARI BOYALI	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL
17	TAVAN	ORJİNAL			

Plaka : 01ASS483

Şasi No : NMTBA3BE30R098629

Test No : 185573



Giriş Tarihi : 27.08.2026 12:52

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 13:00

Giriş KM 43110

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ ön kapı altı boyalı sol arka kapı ezik çizik ön tampon çizik ezik arka tampon çizik kaput kilidi arızalı cam suyu depo kapağı yok araç dışında muhtelif ezik çizikler vardır