

Plaka : 01BFR119  
Şasi No : WF04XXGCC4FJ70606  
Test No : 185567



Giriş Tarihi : 27.08.2026 11:11  
Çıkış Tarihi : 27.08.2026 11:16  
Giriş KM 147127

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Taşıt Ekspertiz Raporu

### Araç Bilgileri

**Motor No** EJ70606  
**Marka** FORD  
**Tipi** Focus  
**Cinsi** Sedan  
**Vites** Otomatik  
**Motor Hacmi** 1499 CC  
**Model Yılı** 2015  
**Renk** Beyaz  
**Motor Gücü** 88 KW  
**Yakıt** Dizel



### Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

### Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 27.08.2026 08:12 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

### Müşteri (Alıcı)

**Ad Soyad** tekbas  
**Telefon** 5383595830  
**TC/Mersis** 12628317460

İMZA

### Raporu Düzenleyen

**Ad Soyad** Gökhan Sağlam  
**Telefon** 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA  
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal  
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana  
Seyhan/Adana

Plaka : 01BFR119

Şasi No : WF04XXGCC4FJ70606

Test No : 185567




Giriş Tarihi : 27.08.2026 11:11

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 11:16

Giriş KM 147127

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta Kontrol Raporu



|                       |                  |                        |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>O</b> ORIJİNAL     | <b>B</b> BOYALI  | <b>LB</b> LOKAL BOYALI | <b>D</b> DEĞİŞMİŞ      |
| <b>YB</b> YARI BOYALI | <b>K</b> KESME   | <b>ST</b> SÖK TAK      | <b>IG</b> İŞLEM GÖRMÜŞ |
| <b>FK</b> FOLYO KAPLI | <b>P</b> PLASTİK | <b>H</b> HASARLI       | <b>SR</b> CAM TAVAN    |
| <b>E</b> EZİK         |                  |                        |                        |

Plaka : 01BFR119

Şasi No : WF04XXGCC4FJ70606

Test No : 185567




Giriş Tarihi : 27.08.2026 11:11

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 11:16

Giriş KM 147127

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01BFR119  
Şasi No : WF04XXGCC4FJ70606  
Test No : 185567



Giriş Tarihi : 27.08.2026 11:11  
Çıkış Tarihi : 27.08.2026 11:16  
Giriş KM 147127

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta Kontrol Raporu

|    |                   |          |    |                   |          |
|----|-------------------|----------|----|-------------------|----------|
| 1  | SOL ÜST DİREK     | ORİJİNAL | 2  | SAĞ ÜST DİREK     | ORİJİNAL |
| 3  | ÖN TAMPON         | ORİJİNAL | 4  | KAPUT             | ORİJİNAL |
| 5  | SOL ÖN ÇAMURLUK   | ORİJİNAL | 6  | SOL ÖN KAPI       | ORİJİNAL |
| 7  | SOL MARŞBİYEL     | ORİJİNAL | 8  | SOL ARKA KAPI     | ORİJİNAL |
| 9  | SOL ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL | 10 | ARKA TAMPON       | BOYALI   |
| 11 | BAGAJ KAPAĞI      | ORİJİNAL | 12 | SAĞ ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL |
| 13 | SAĞ ARKA KAPI     | ORİJİNAL | 14 | SAĞ MARŞBİYEL     | ORİJİNAL |
| 15 | SAĞ ÖN KAPI       | ORİJİNAL | 16 | SAĞ ÖN ÇAMURLUK   | ORİJİNAL |
| 17 | TAVAN             | ORİJİNAL |    |                   |          |

Plaka : 01BFR119

Şasi No : WF04XXGCC4FJ70606

Test No : 185567



Giriş Tarihi : 27.08.2026 11:11

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 11:16

Giriş KM 147127

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta ve Kondisyon Notları

- Arka tampon boyalı ve ufak tefek boya çatlağı mevcut ön kaput taş izleri mevcut aracın muhtelif yerlerinde rötuş boyaları var ön tampon boyalı ve hasarlı ön farlar sararma mevcut sağ ön çamurluk göçük düzeltme sağ ön davlumbaz yırtık hasarlı sağ ön kapı nokta ezik enjektör bakım gerekli araçta egzozdan siyah duman atma mevcut aracın muhtelif yerlerinde ezik çizik mevcuttur

Plaka : 01BFR119

Şasi No : WF04XXGCC4FJ70606

Test No : 185567



Giriş Tarihi : 27.08.2026 11:11

Çıkış Tarihi : 27.08.2026 11:16

Giriş KM 147127

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

| Plaka                              | Muayene Tarihi | Kilometre | Yakıt Tipi |
|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 06DIS945                           | 03/12/2025     | 135721    | DİZEL      |
| 01AAE70                            | 12/09/2022     | 53562     | DİZEL      |
| 01AAE70                            | 12/09/2020     | 32450     | DİZEL      |
| 01AAE70                            | 15/09/2018     | 18912     | DİZEL      |
| ŞASI NUMARASI                      | : WF*****06    |           |            |
| MARKA MODEL                        | : FORD DYB     |           |            |
| YIL                                | : 2015         |           |            |
| Sorgu Tarihi : 27.08.2026 11:16:16 |                |           |            |