

Plaka : 01BHB28
Şasi No : VF7SC8HZCAA596179
Test No : 184738



Giriş Tarihi : 25.06.2026 11:20
Çıkış Tarihi : 25.06.2026 11:24
Giriş KM 111500

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 10FDAZZ2843325
Marka CITROEN
Tipi C3
Cinsi Hatchback 4 Kapı
Vites Manuel
Motor Hacmi 1398 CC
Model Yılı 2011
Renk Siyah
Motor Gücü 50 KW
Yakıt Dizel

(D.3) TİCARİ ADI SC8HZC-T	(D.4) MODEL YILI 2011	(D.5) ARAÇ SINI M1
(D.5) CİNSİ OTOMOBİL (AB) HECBEKİ	(R) RENGİ SİYAH	
(P.5) MOTOR NO 10FDAZZ2843325		
(E) ŞASE NO VF7SC8HZCAA596179		
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1160 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1495 kg.	
(G) KATAR AĞIRLIĞI — kg.	(G.2) RÖMORK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 0 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI —	
(P.1) SİLİNDİR HACMI 1398 cm ³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 50 kw	
(P.3) YAKIT CİNSİ DİZEL	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motosikletler için) — kw/kg	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 25.06.2026 08:21 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01BHB28

Şasi No : VF7SC8HZCAA596179

Test No : 184738




Giriş Tarihi : 25.06.2026 11:20

Çıkış Tarihi : 25.06.2026 11:24

Giriş KM 111500

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01BHB28

Şasi No : VF7SC8HZCAA596179

Test No : 184738




Giriş Tarihi : 25.06.2026 11:20

Çıkış Tarihi : 25.06.2026 11:24

Giriş KM 111500

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01BHB28

Şasi No : VF7SC8HZCAA596179

Test No : 184738



Giriş Tarihi : 25.06.2026 11:20

Çıkış Tarihi : 25.06.2026 11:24

Giriş KM 111500

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	DEĞİŞMİŞ
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞMİŞ	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	DEĞİŞMİŞ	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	SÖK TAK
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01BHB28

Şasi No : VF7SC8HZCAA596179

Test No : 184738



Giriş Tarihi : 25.06.2026 11:20

Çıkış Tarihi : 25.06.2026 11:24

Giriş KM 111500

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Kaput değişmiş sol ön çamurluk değişmiş sağ ön çamurluk (söktak) bagaj değişmiş sol ön panel hafif ezik sol ön podye hafif ezik tavan yoğun güneş yanığı boya atması mevcut bagaj ezik ve göçük onarım sağ arka stoplar çatlak

Plaka : 01BHB28

Şasi No : VF7SC8HZCAA596179

Test No : 184738



Giriş Tarihi : 25.06.2026 11:20

Çıkış Tarihi : 25.06.2026 11:24

Giriş KM 111500

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01BHB28	26/06/2024	93844	DİZEL
01BHB28	22/06/2022	90070	DİZEL
01BHB28	25/06/2020	80627	DİZEL
01BHB28	07/07/2018	71828	DİZEL
01BHB28	09/07/2016	57071	DİZEL
01BHB28	31/05/2014	43232	DİZEL
ŞASI NUMARASI : VF*****79			
MARKA MODEL : CITROEN C3 III 1.4 HDI ATTRACTION			
YIL : 2011			
Sorgu Tarihi : 25.06.2026 11:23:58			