

Plaka : 51ADN187
Şasi No : VF3MCBHZWJL054016
Test No : 185076



Giriş Tarihi : 27.07.2026 12:58
Çıkış Tarihi : 27.07.2026 12:36
Giriş KM 168605

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 10JBHY3178823
Marka PEUGEOT
Tipi 5008
Cinsi SUV
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1560 CC
Model Yılı 2018
Renk Beyaz
Motor Gücü 88 KW
Yakıt Dizel

(D.5) CİNSİ	OTOMOBİL (AF)	(R) RENGİ	BEYAZ (SEDEF)
(P.5) MOTOR NO	10JBHY3178823		
(E) ŞASE NO	VF3MCBHZWJL054016		
(G.1) NET AĞIRLIĞI	1455 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI	2200 kg.
(G) KATAR AĞIRLIĞI	3300 kg.	(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI	1100 0 kg.
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sırt.Dahil)	7	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI	---
(P.1) SİLİNDİR HACMİ	1560 cm³	(P.2) MOTOR GÜCÜ	88 kw
(P.3) YAKIT CİNSİ	DİZEL	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motosiklet)	kw/kg
(V.1) KULLANIM AMAÇLARI	YOLCUYU NAKLİ - MÜSUSİ	(R.1) T.C. T.C. NO	42 2007/AG 0554 02

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 22.07.2026 09:59 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 51ADN187

Şasi No : VF3MCBHZWJL054016

Test No : 185076




Giriş Tarihi : 27.07.2026 12:58

Çıkış Tarihi : 27.07.2026 12:36

Giriş KM 168605

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 51ADN187

Şasi No : VF3MCBHZWJL054016

Test No : 185076




Giriş Tarihi : 27.07.2026 12:58

Çıkış Tarihi : 27.07.2026 12:36

Giriş KM 168605

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 51ADN187
Şasi No : VF3MCBHZWJL054016
Test No : 185076



Giriş Tarihi : 27.07.2026 12:58
Çıkış Tarihi : 27.07.2026 12:36
Giriş KM 168605

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	BOYALI
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	SÖK TAK BOYALI
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 51ADN187

Şasi No : VF3MCBHZWJL054016

Test No : 185076



Giriş Tarihi : 27.07.2026 12:58

Çıkış Tarihi : 27.07.2026 12:36

Giriş KM 168605

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon boyalı sol ön kapı boyalı sağ arka kapı boyalı sağ ön çamurluk boyalı (söktak) sağ ön far işlemleri sol ön çamurluk rötüş sol iki kapı ezikler mevcut arka tampon çeki demiri kapağı yok sağ arka çamurluk ezik rötüş sağ arka kapı ezik çizik rötüş ön tampon kırık kaput kuş pisliği yanığı sol ön far çatlak pandizot yok direksiyon kutusunda ses ve boşluk vardır.

Plaka : 51ADN187

Şasi No : VF3MCBHZWJL054016

Test No : 185076



Giriş Tarihi : 27.07.2026 12:58

Çıkış Tarihi : 27.07.2026 12:36

Giriş KM 168605

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
51ADN187	12/11/2025	159823	DİZEL
25EK335	26/07/2023	130290	DİZEL
07AEJ020	30/06/2021	93938	DİZEL
ŞASI NUMARASI	: VF*****16		
MARKA MODEL	: PEUGEOT M		
YIL	: 2018		
Sorgu Tarihi : 22.07.2026 13:01:46			