

Plaka : 33AYL528
Şasi No : VF3MCYHZRKS187520
Test No : 184112



Giriş Tarihi : 18.05.2026 10:04
Çıkış Tarihi : 18.05.2026 10:09
Giriş KM 132270

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	10Q3AR0086586
Marka	PEUGEOT
Tipi	3008
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1499 CC
Model Yılı	2019
Renk	Beyaz
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Şasi Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 18.05.2026 07:05 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad tekbas
Telefon 5383595830
TC/Mersis 12628317460

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 33AYL528

Şasi No : VF3MCYHZRKS187520

Test No : 184112




Giriş Tarihi : 18.05.2026 10:04

Çıkış Tarihi : 18.05.2026 10:09

Giriş KM 132270

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJINAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 33AYL528

Şasi No : VF3MCYHZRKS187520

Test No : 184112




Giriş Tarihi : 18.05.2026 10:04

Çıkış Tarihi : 18.05.2026 10:09

Giriş KM 132270

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 33AYL528
Şasi No : VF3MCYHZRKS187520
Test No : 184112



Giriş Tarihi : 18.05.2026 10:04
Çıkış Tarihi : 18.05.2026 10:09
Giriş KM 132270

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

Şasi Kontrol Raporu

1	SOL ÖN ŞASE	ORİJİNAL	2	SAĞ ÖN ŞASE	ORİJİNAL
3	SOL ARKA ŞASE	ORİJİNAL	4	SAĞ ARKA ŞASE	ORİJİNAL
5	SOL PODYE	ORİJİNAL	6	SAĞ PODYE	ORİJİNAL
7	SOL ÖN DİREK	ORİJİNAL	8	SAĞ ÖN DİREK	ORİJİNAL
9	SOL ORTA DİREK	ORİJİNAL	10	SAĞ ORTA DİREK	ORİJİNAL
11	SOL ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORİJİNAL
13	SOL ARKA PODYE	ORİJİNAL	14	SAĞ ARKA PODYE	ORİJİNAL
15	SOL KULE	ORİJİNAL	16	SAĞ KULE	ORİJİNAL
17	ÖN PANEL	ORİJİNAL	18	ARKA PANEL	ORİJİNAL
19	BAGAJ HAVUZU	ORİJİNAL			

Plaka : 33AYL528

Şasi No : VF3MCYHZRKS187520

Test No : 184112



Giriş Tarihi : 18.05.2026 10:04

Çıkış Tarihi : 18.05.2026 10:09

Giriş KM 132270

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon ppf mevcut ön kaputda iki adet nokta ezik mevcut aracın muhtelif yerlerinde ezik çizik mevcuttur

Plaka : 33AYL528

Şasi No : VF3MCYHZRKS187520

Test No : 184112



Giriş Tarihi : 18.05.2026 10:04

Çıkış Tarihi : 18.05.2026 10:09

Giriş KM 132270

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
42AAY05	05/10/2024	98251	DİZEL
42AAY05	01/10/2022	61862	DİZEL
ŞASI NUMARASI	: VF*****20		
MARKA MODEL	: PEUGEOT M		
YIL	: 2019		
Sorgu Tarihi : 18.05.2026 10:09:04			