

Plaka : 01AVY275
Şasi No : NLHBM81JBMZ073378
Test No : 185579



Giriş Tarihi : 28.08.2026 10:14
Çıkış Tarihi : 28.08.2026 10:17
Giriş KM 54190

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	G4LCMU504996
Marka	HYUNDAI
Tipi	Bayon
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1368 CC
Model Yılı	2021
Renk	Mavi
Motor Gücü	80 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 28.08.2026 07:14 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AVY275

Şasi No : NLHBM81JBMZ073378

Test No : 185579




Giriş Tarihi : 28.08.2026 10:14

Çıkış Tarihi : 28.08.2026 10:17

Giriş KM 54190

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01AVY275

Şasi No : NLHBM81JBMZ073378

Test No : 185579




Giriş Tarihi : 28.08.2026 10:14

Çıkış Tarihi : 28.08.2026 10:17

Giriş KM 54190

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AVY275
Şasi No : NLHBM81JBMZ073378
Test No : 185579



Giriş Tarihi : 28.08.2026 10:14
Çıkış Tarihi : 28.08.2026 10:17
Giriş KM 54190

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AVY275

Şasi No : NLHBM81JBMZ073378

Test No : 185579



Giriş Tarihi : 28.08.2026 10:14

Çıkış Tarihi : 28.08.2026 10:17

Giriş KM 54190

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön-arka tampon boyalı sağ ön çamurluk boyalı tavan noktasal ezik mevcut sol arka kapı hafif ezik sol arka çamurluk rötüş sağ arka çamurluk göçük onarım

Plaka : 01AVY275

Şasi No : NLHBM81JBMZ073378

Test No : 185579



Giriş Tarihi : 28.08.2026 10:14

Çıkış Tarihi : 28.08.2026 10:17

Giriş KM 54190

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01AVY275	22/07/2026	53503	BENZİN
48AJP823	23/07/2024	17718	BENZİN
ŞASI NUMARASI	: NL *****78		
MARKA MODEL	: HYUNDAI BC3		
YIL	: 2021		
Sorgu Tarihi : 28.08.2026 10:17:29			