

Plaka : 80AGL408
Şasi No : LVTDB21B9RD563947
Test No : 185085



Giriş Tarihi : 25.07.2026 10:26
Çıkış Tarihi : 25.07.2026 11:29
Giriş KM 46478

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No SQRF4J16FAARE03806
Marka CHERY
Tipi Tiggo 8 Pro
Cinsi SUV
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1598 CC
Model Yılı 2024
Renk Gri
Motor Gücü 108 KW
Yakıt Benzin

CHERY		TST	
(D.3) TİCARİ ADI TIGGO8 PRO MAX	(D.4) MODEL YILI 2024	(J) ARAÇ SINIFI M1	
(D.5) CİNSİ OTOMOBİL (AF ÇOK AMAÇLI)	(R) RENGİ GRİ		
(P.5) MOTOR NO SQRF4J16FAARE03806			
(E) ŞASE NO LVTDB21B9RD563947			
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1704 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 2175 kg.		
(G) KATAR AĞIRLIĞI --- kg.	(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 0 kg.		
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 7	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---		
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1598 cm³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 108 kw		
(P.3) YAKIT CİNSİ BENZİNLİ	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI(Motosiklet) --- kw/kg		

Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 23.07.2026 07:26 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 80AGL408

Şasi No : LVTDB21B9RD563947

Test No : 185085




Giriş Tarihi : 25.07.2026 10:26

Çıkış Tarihi : 25.07.2026 11:29

Giriş KM 46478

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 80AGL408

Şasi No : LVTDB21B9RD563947

Test No : 185085




Giriş Tarihi : 25.07.2026 10:26

Çıkış Tarihi : 25.07.2026 11:29

Giriş KM 46478

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 80AGL408
Şasi No : LVTDB21B9RD563947
Test No : 185085



Giriş Tarihi : 25.07.2026 10:26
Çıkış Tarihi : 25.07.2026 11:29
Giriş KM 46478

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 80AGL408

Şasi No : LVTDB21B9RD563947

Test No : 185085



Giriş Tarihi : 25.07.2026 10:26

Çıkış Tarihi : 25.07.2026 11:29

Giriş KM 46478

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Arka tampon çizik bagaj hafif göçük onarım çizik sağ arka kapı komple göçük onarım rötuş kaput ucu hafif göçük onarım taş ızı kuş pisliği yanığı bagaj lastiği yırtık pandizot yok araç fabrikasyon çift mikron ve boya pislikleri mevcut