

Plaka : 34RDK044
Şasi No : LVVDB21B6RC064455
Test No : 185008



Giriş Tarihi : 18.07.2026 09:54
Çıkış Tarihi : 18.07.2026 10:00
Giriş KM 84377

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No SQRF4J16FABRE01387
Marka JAECO
Tipi J7
Cinsi SUV
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1598 CC
Model Yılı 2024
Renk Beyaz
Motor Gücü 108 KW
Yakıt Benzin

JAECO	(D.2) TİPİ	T35	(C.1.3) KEMAL
(D.3) TİCARİ ADI JAECO07	(D.4) MODEL YILI 2024	(J) ARAÇ SINIFI M1	(Z.1) A VE Mİ
(D.5) CİNSİ OTOMOBİL (AB HEÇBEK)	(R) RENGİ BEYAZ		
(P.5) MOTOR NO SQRF4J16FABRE01387			
(E) ŞASE NO LVVDB21B6RC064455			
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1599 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1922 kg.		
(G) KATAR AĞIRLIĞI --- kg.	(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 0 kg.		(Z.2) Dİ mua.g
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---		
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1598 cm ³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 108 kw		
(P.3) YAKIT CİNSİ BENZİNLİ	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motosiklet) --- kw/kg		(Y.5) ON
(Y.3) KULLANIM AMACI	(K) TİP ONAY NO 052018/868*11593*00		1888

Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 18.07.2026 06:56 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 34RDK044

Şasi No : LVVDB21B6RC064455

Test No : 185008




Giriş Tarihi : 18.07.2026 09:54

Çıkış Tarihi : 18.07.2026 10:00

Giriş KM 84377

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 34RDK044

Şasi No : LVVDB21B6RC064455

Test No : 185008




Giriş Tarihi : 18.07.2026 09:54

Çıkış Tarihi : 18.07.2026 10:00

Giriş KM 84377

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34RDK044

Şasi No : LVVDB21B6RC064455

Test No : 185008



Giriş Tarihi : 18.07.2026 09:54

Çıkış Tarihi : 18.07.2026 10:00

Giriş KM 84377

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 34RDK044

Şasi No : LVVDB21B6RC064455

Test No : 185008



Giriş Tarihi : 18.07.2026 09:54

Çıkış Tarihi : 18.07.2026 10:00

Giriş KM 84377

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön cam çatlak sol ön çamurluk ezik sol arka kapı noktasal ezikler bagaj ezik sağ arka kapı noktasal ezikler kaput ezikler mevcut ön tampon çizik araç full body ppf kaplama mevcut