

Plaka : 01AYE320
Şasi No : LVVDD21B6RC064983
Test No : 184638



Giriş Tarihi : 22.06.2026 10:55
Çıkış Tarihi : 22.06.2026 11:01
Giriş KM 69146

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No SQRF4J16FABRE01161
Marka JAECO
Tipi J7
Cinsi SUV
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1598 CC
Model Yılı 2024
Renk Siyah
Motor Gücü 108 KW
Yakıt Benzin

(D.5) CİNSİ OTOMOBİL-AB HEÇBEK	2024	(R) RENGİ SİYAH
(P.5) MOTOR NO SQRF4J16FABRE01161		
(E) ŞASE NO LVVDD21B6RC064983		
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1724 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 2038 kg.	
(G) KATAR AĞIRLIĞI — kg.	(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 0 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1598 cm ³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 108 kw	
(P.3) YAKIT CİNSİ BENZİNLİ	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motosiklet) 0 kw/kg	
(Y.3) KULLANIM AMACI YOLCU NAKLİ - HUSUSİ	(K) TİP ONAY NO 60*2018/858*11502*00	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 22.06.2026 07:55 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AYE320

Şasi No : LVVDD21B6RC064983

Test No : 184638




Giriş Tarihi : 22.06.2026 10:55

Çıkış Tarihi : 22.06.2026 11:01

Giriş KM 69146

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01AYE320

Şasi No : LVVDD21B6RC064983

Test No : 184638




Giriş Tarihi : 22.06.2026 10:55

Çıkış Tarihi : 22.06.2026 11:01

Giriş KM 69146

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AYE320
Şasi No : LVVDD21B6RC064983
Test No : 184638



Giriş Tarihi : 22.06.2026 10:55
Çıkış Tarihi : 22.06.2026 11:01
Giriş KM 69146

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	DEĞİŞMİŞ
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞMİŞ	6	SOL ÖN KAPI	BOYALI
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AYE320

Şasi No : LVVDD21B6RC064983

Test No : 184638



Giriş Tarihi : 22.06.2026 10:55

Çıkış Tarihi : 22.06.2026 11:01

Giriş KM 69146

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön -arka tampon değişmiş kaput değişmiş sol ön çamurluk değişmiş sol ön kapı boyalı bagaj boyalı sağ arka çamurluk
- boyalı radar arza uyarısı yanyor sol arka kapı ezik sağ ön kapı hasarlı ön tampon sabitlemeesi hatalı araç genelinde muhtelif yerlerinde ezik çizik zede ve deformeler mevcuttur diğer parçalarda ppf mevcut