

Plaka : 01BBF579  
Şasi No : SHSRE6890JU002730  
Test No : 185342



Giriş Tarihi : 11.08.2026 11:52  
Çıkış Tarihi : 11.08.2026 13:32  
Giriş KM 241801

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Taşıt Ekspertiz Raporu

### Araç Bilgileri

**Motor No** N16A42202636  
**Marka** HONDA  
**Tipi** HR-V  
**Cinsi** SUV  
**Vites** Otomatik  
**Motor Hacmi** 1597 CC  
**Model Yılı** 2018  
**Renk** Beyaz  
**Motor Gücü** 118 KW  
**Yakıt** Dizel



### Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

### Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 11.08.2026 08:52 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

### Müşteri (Alıcı)

**Ad Soyad** TEKBAŞ  
**Telefon** 5552920706  
**TC/Mersis** 17746173400

İMZA

### Raporu Düzenleyen

**Ad Soyad** Gökhan Sağlam  
**Telefon** 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA  
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal  
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana  
Seyhan/Adana

Plaka : 01BBF579

Şasi No : SHSRE6890JU002730

Test No : 185342




Giriş Tarihi : 11.08.2026 11:52

Çıkış Tarihi : 11.08.2026 13:32

Giriş KM 241801

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta Kontrol Raporu



|                       |                  |                        |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>O</b> ORIJİNAL     | <b>B</b> BOYALI  | <b>LB</b> LOKAL BOYALI | <b>D</b> DEĞİŞMİŞ      |
| <b>YB</b> YARI BOYALI | <b>K</b> KESME   | <b>ST</b> SÖK TAK      | <b>IG</b> İŞLEM GÖRMÜŞ |
| <b>FK</b> FOLYO KAPLI | <b>P</b> PLASTİK | <b>H</b> HASARLI       | <b>SR</b> CAM TAVAN    |
| <b>E</b> EZİK         |                  |                        |                        |

Plaka : 01BBF579

Şasi No : SHSRE6890JU002730

Test No : 185342




Giriş Tarihi : 11.08.2026 11:52

Çıkış Tarihi : 11.08.2026 13:32

Giriş KM 241801

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01BBF579

Şasi No : SHSRE6890JU002730

Test No : 185342



Giriş Tarihi : 11.08.2026 11:52

Çıkış Tarihi : 11.08.2026 13:32

Giriş KM 241801

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta Kontrol Raporu

|    |                   |          |    |                   |          |
|----|-------------------|----------|----|-------------------|----------|
| 1  | SOL ÜST DİREK     | ORİJİNAL | 2  | SAĞ ÜST DİREK     | ORİJİNAL |
| 3  | ÖN TAMPON         | BOYALI   | 4  | KAPUT             | ORİJİNAL |
| 5  | SOL ÖN ÇAMURLUK   | ORİJİNAL | 6  | SOL ÖN KAPI       | ORİJİNAL |
| 7  | SOL MARŞBİYEL     | ORİJİNAL | 8  | SOL ARKA KAPI     | ORİJİNAL |
| 9  | SOL ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL | 10 | ARKA TAMPON       | BOYALI   |
| 11 | BAGAJ KAPAĞI      | ORİJİNAL | 12 | SAĞ ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL |
| 13 | SAĞ ARKA KAPI     | ORİJİNAL | 14 | SAĞ MARŞBİYEL     | ORİJİNAL |
| 15 | SAĞ ÖN KAPI       | ORİJİNAL | 16 | SAĞ ÖN ÇAMURLUK   | ORİJİNAL |
| 17 | TAVAN             | ORİJİNAL |    |                   |          |

Plaka : 01BBF579

Şasi No : SHSRE6890JU002730

Test No : 185342



Giriş Tarihi : 11.08.2026 11:52

Çıkış Tarihi : 11.08.2026 13:32

Giriş KM 241801

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araç genelinde muhtelif yerlerinde hafif boya atmaları mevcuttur
- Arka tampon boyalı ön tampon boyalı koltuklarda deformasyonlar mevcut pandizot yok tavan döşemesi deforme sol
- ön çamurluk göçük onarım sağ arka çamurluk ezik kaput taş izi ve göçük onarım sağ ön çamurluk göçük onarım farlar deforme sol ön far çatlak tavanda dolu hasarı ve dalgalanmalar mevcut

Plaka : 01BBF579

Şasi No : SHSRE6890JU002730

Test No : 185342



Giriş Tarihi : 11.08.2026 11:52

Çıkış Tarihi : 11.08.2026 13:32

Giriş KM 241801

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

| Plaka                              | Muayene Tarihi | Kilometre | Yakıt Tipi |
|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 01BBF579                           | 26/04/2025     | 202256    | DİZEL      |
| 37AAD409                           | 28/04/2023     | 193024    | DİZEL      |
| 37AAD409                           | 28/04/2021     | 131381    | DİZEL      |
| ŞASI NUMARASI                      | : SH*****30    |           |            |
| MARKA MODEL                        | : HONDA RE6    |           |            |
| YIL                                | : 2018         |           |            |
| Sorgu Tarihi : 11.08.2026 11:57:08 |                |           |            |