

Plaka : 80AHM921
Şasi No : ZFA26300006V43913
Test No : 185518



Giriş Tarihi : 26.08.2026 13:40
Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:54
Giriş KM 64636

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 552804449293250
Marka FIAT
Tipi Doblo
Cinsi Panelvan
Vites Manuel
Motor Hacmi 1598 CC
Model Yılı 2021
Renk Beyaz
Motor Gücü 88 KW
Yakıt Dizel

(D.5) CİNSİ (AN) RUMYONET (BB)		(R) RENĞİ BEYAZ	(S) MARKA N1
(P.5) MOTOR NO 552804449293250			
(E) ŞASE NO ZFA26300006V43913			
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1624 kg.		(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 2485 kg.	
(G.2) KATAR AĞIRLIĞI 3500 kg.		(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1300 0 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 2		(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1598 cm³		(P.2) MOTOR GÜCÜ 88 kw	
(P.3) YAKIT CİNSİ DİZEL		(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motosiklet) kw/kg	
(Y.3) KULLANIM AMACI		(K) TİP ONAY NO	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 24.08.2026 10:40 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 80AHM921

Şasi No : ZFA26300006V43913

Test No : 185518




Giriş Tarihi : 26.08.2026 13:40

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:54

Giriş KM 64636

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 80AHM921

Şasi No : ZFA26300006V43913

Test No : 185518




Giriş Tarihi : 26.08.2026 13:40

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:54

Giriş KM 64636

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 80AHM921

Şasi No : ZFA26300006V43913

Test No : 185518



Giriş Tarihi : 26.08.2026 13:40

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:54

Giriş KM 64636

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA ÇAMURLUK	LOKAL BOYALI
9	ARKA TAMPON	ORİJİNAL	10	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL
11	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	12	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
13	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
15	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 80AHM921

Şasi No : ZFA26300006V43913

Test No : 185518



Giriş Tarihi : 26.08.2026 13:40

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:54

Giriş KM 64636

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol arka çamurluk lokal tavan yoğun ezikler mevcut sağ arka çamurluk göçük onarım sağ arka kapı göçük onarım sol
- yan duvar sacında göçük onarım mevcut motor arıza uyarı ışığı yanıyor kaput kuş pisliği yanığı bagaj sol kapısı vuruk araç genelinde folyo izi mevcut kaputta kuş pisliği yanığı mevcut sol kapı cam açma düğmeleri hasarlı

Plaka : 80AHM921

Şasi No : ZFA26300006V43913

Test No : 185518



Giriş Tarihi : 26.08.2026 13:40

Çıkış Tarihi : 26.08.2026 17:54

Giriş KM 64636

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
80AHM921	25/09/2025	57960	DİZEL
27KB332	25/09/2024	47178	DİZEL
27KB332	24/10/2023	40468	DİZEL
27KB332	24/09/2022	21279	DİZEL
ŞAŞI NUMARASI : ZF*****13			
MARKA MODEL : FIAT 263			
YIL : 2021			
Sorgu Tarihi : 26.08.2026 17:53:50			