

Plaka : 34PU0431
Şasi No : NM0LXXTACLGA31695
Test No : 183374



Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41
Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	GA31695
Marka	FORD
Tipi	Transit Courier
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1560 CC
Model Yılı	2016
Renk	Beyaz
Motor Gücü	70 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 02.04.2026 08:31 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad tekbas
Telefon 5383595830
TC/Mersis 12628317460

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 34PU0431

Şasi No : NM0LXXTACLG31695

Test No : 183374




Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41

Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL

B BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ

YB YARI BOYALI

K KESME

ST SÖK TAK

IG İŞLEM GÖRMÜŞ

FK FOLYO KAPLI

P PLASTİK

H HASARLI

SR CAM TAVAN

E EZİK

Plaka : 34PU0431

Şasi No : NM0LXXTACLGA31695

Test No : 183374




Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41

Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34PU0431
Şasi No : NM0LXXTACLGA31695
Test No : 183374



Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41
Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 34PU0431

Şasi No : NM0LXXTACLG31695

Test No : 183374



Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41

Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Muhtelif yerlerinde ezik-çizik-göçük-kuru çekiç mevcut. sağ-sol ön şaseler hafif çektilme işlemi mevcut sağ ön
- podye kılıç sacı işlemli. ön tampon demiri hasarlı. ön panel kırık. radyatör alt bağlantı ayakları kırık. far kulakları kırık. motor kaputunun iç kısmı hasarlı.

Plaka : 34PU0431

Şasi No : NM0LXXTACLGA31695

Test No : 183374



Giriş Tarihi : 09.07.2026 11:31

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:41

Giriş KM 144000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34PU0431	18/11/2023	109822	DİZEL
34PU0431	03/04/2021	82622	DİZEL
34PU0431	26/03/2019	52760	DİZEL
ŞASI NUMARASI	: NM*****95		
MARKA MODEL	: FORD JB8		
YIL	: 2016		
Sorgu Tarihi : 02.04.2026 11:40:56			