

Plaka : 01AHU490
Şasi No : VR3EFYHZRMN523235
Test No : 184246



Giriş Tarihi : 25.05.2026 14:08
Çıkış Tarihi : 25.05.2026 14:12
Giriş KM 167726

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 10Q3DW1171722
Marka PEUGEOT
Tipi Rifter
Cinsi Camlı Van
Vites Otomatik
Motor Hacmi 1499 CC
Model Yılı 2021
Renk Beyaz
Motor Gücü 96 KW
Yakıt Dizel

(D.3) TİCARİ ADI RİFTER	(D.4) MODEL YILI 2021	(J) ARAÇ SINIFI N1
(D.5) CİNSİ VAN)	(R) RENGİ KAMYONET (BB)	BEYAZ (ALP)
(P.5) MOTOR NO 10Q3DW1171722	(E) ŞASE NO VR3EFYHZRMN523235	
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1642 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 2370	
(G) KATAR AĞIRLIĞI 3370 kg.	(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1499 cm³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 96 kw	
(P.3) YAKIT CİNSİ DİZEL	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motosiklet) kva/kg	
(K) TİP ONAY NO		

Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 25.05.2026 11:09 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AHU490

Şasi No : VR3EFYHZRMN523235

Test No : 184246




Giriş Tarihi : 25.05.2026 14:08

Çıkış Tarihi : 25.05.2026 14:12

Giriş KM 167726

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL

B BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ

YB YARI BOYALI

K KESME

ST SÖK TAK

IG İŞLEM GÖRMÜŞ

FK FOLYO KAPLI

P PLASTİK

H HASARLI

SR CAM TAVAN

E EZİK

Plaka : 01AHU490

Şasi No : VR3EFYHZRMN523235

Test No : 184246




Giriş Tarihi : 25.05.2026 14:08

Çıkış Tarihi : 25.05.2026 14:12

Giriş KM 167726

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AHU490
Şasi No : VR3EFYHZRMN523235
Test No : 184246



Giriş Tarihi : 25.05.2026 14:08
Çıkış Tarihi : 25.05.2026 14:12
Giriş KM 167726

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AHU490

Şasi No : VR3EFYHZRMN523235

Test No : 184246



Giriş Tarihi : 25.05.2026 14:08

Çıkış Tarihi : 25.05.2026 14:12

Giriş KM 167726

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Servis bakım uyarı ışığı yanıyor sağ arka çamurluk ezik çizik sağ arka kapı çizik rötuş sağ ön çamurluk çizik kaput taş izi rötuş sol tavan direği yoğun ezikler mevcut araç geneli muhtelif ezik çizik mevcut

Plaka : 01AHU490
Şasi No : VR3EFYHZRMN523235
Test No : 184246



Giriş Tarihi : 25.05.2026 14:08
Çıkış Tarihi : 25.05.2026 14:12
Giriş KM 167726

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01AHU490	01/07/2025	138977	DİZEL
01AHU490	29/06/2024	104086	DİZEL
01AHU490	23/06/2023	61844	DİZEL
01AHU490	02/06/2022	33388	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : VR*****35 MARKA MODEL : PEUGEOT E YIL : 2021			
Sorgu Tarihi: 25.05.2026 14:11:48			