

Plaka : 33BBC921

Şasi No : NM0AXXTTRAMC83454

Test No : 184895



Giriş Tarihi : 08.07.2026 10:11

Çıkış Tarihi : 08.07.2026 10:16

Giriş KM 67526

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	MC83454
Marka	FORD
Tipi	Transit
Cinsi	Panelvan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1995 CC
Model Yılı	2021
Renk	Beyaz
Motor Gücü	125 KW
Yakıt	Dizel

(D.5) CİNSİ KAMYONET (BA06 KAMYON)	(R) RENGİ BEYAZ
(P.5) MOTOR NO MC83454	
(E) ŞASE NO NM0AXXTTRAMC83454	
(G.1) NET AĞIRLIĞI 2518 kg.	(E.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3500 kg.
(G) KATAR AĞIRLIĞI 6100 kg.	(G.2) RÖMORK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 0 0 kg.
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 3	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1995 cm ³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 125 kw
(P.3) YAKIT CİNSİ DİZEL	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motor/ilet) ---
(Y.3) KULLANIM AMACI	(K) TİP ONAY NO

Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 08.07.2026 07:11 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 33BBC921

Şasi No : NM0AXTTTRAMC83454

Test No : 184895




Giriş Tarihi : 08.07.2026 10:11

Çıkış Tarihi : 08.07.2026 10:16

Giriş KM 67526

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 33BBC921

Şasi No : NM0AXTTTRAMC83454

Test No : 184895




Giriş Tarihi : 08.07.2026 10:11

Çıkış Tarihi : 08.07.2026 10:16

Giriş KM 67526

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 33BBC921

Şasi No : NM0AXTTTRAMC83454

Test No : 184895



Giriş Tarihi : 08.07.2026 10:11

Çıkış Tarihi : 08.07.2026 10:16

Giriş KM 67526

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
9	ARKA TAMPON	ORİJİNAL	10	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL
11	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	12	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
13	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
15	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 33BBC921

Şasi No : NM0AXTTTRAMC83454

Test No : 184895



Giriş Tarihi : 08.07.2026 10:11

Çıkış Tarihi : 08.07.2026 10:16

Giriş KM 67526

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön panjur çatlak sol ön kapı altı hasarlı dikiz aynası ayar yönlendirme tuşu yok yokluk ayar tutmağı yok geri görüş kamerasında hafif bulanıklaşma mevcut

Plaka : 33BBC921

Şasi No : NM0AXTTTRAMC83454

Test No : 184895



Giriş Tarihi : 08.07.2026 10:11

Çıkış Tarihi : 08.07.2026 10:16

Giriş KM 67526

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
33BBC921	11/05/2026	60203	DİZEL
34EZN764	09/05/2025	28817	DİZEL
34EZN764	08/03/2024	18397	DİZEL
34EZN764	08/03/2023	8126	DİZEL
34EZN764	28/02/2022	949	DİZEL
ŞASI NUMARASI : NM*****54			
MARKA MODEL : FORD FMA6			
YIL : 2021			
Sorgu Tarihi : 08.07.2026 10:15:46			