

Plaka : 01APS975

Şasi No : NM0MXXTACMET02915

Test No : 185301



Giriş Tarihi : 08.08.2026 11:10

Çıkış Tarihi : 08.08.2026 11:20

Giriş KM 242638

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	ET02915
Marka	FORD
Tipi	Tourneo Courier
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1499 CC
Model Yılı	2014
Renk	Gri
Motor Gücü	55 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 08.08.2026 08:10 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01APS975

Şasi No : NM0MXXTACMET02915

Test No : 185301




Giriş Tarihi : 08.08.2026 11:10

Çıkış Tarihi : 08.08.2026 11:20

Giriş KM 242638

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL

B BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ

YB YARI BOYALI

K KESME

ST SÖK TAK

IG İŞLEM GÖRMÜŞ

FK FOLYO KAPLI

P PLASTİK

H HASARLI

SR CAM TAVAN

E EZİK

Plaka : 01APS975

Şasi No : NM0MXXTACMET02915

Test No : 185301




Giriş Tarihi : 08.08.2026 11:10

Çıkış Tarihi : 08.08.2026 11:20

Giriş KM 242638

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01APS975

Şasi No : NM0MXXTACMET02915

Test No : 185301



Giriş Tarihi : 08.08.2026 11:10

Çıkış Tarihi : 08.08.2026 11:20

Giriş KM 242638

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	DEĞİŞMİŞ
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI
13	SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	DEĞİŞMİŞ	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞMİŞ
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01APS975

Şasi No : NM0MXXTACMET02915

Test No : 185301



Giriş Tarihi : 08.08.2026 11:10

Çıkış Tarihi : 08.08.2026 11:20

Giriş KM 242638

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon değişmiş arka tampon boyalı kaput değişmiş kaputta göçük onarım mevcut sağ ön çamurluk değişmiş sağ ön kapı değişmiş sağ yan boyalı bagaj boyalı sağ podyede düzeltme sol ön podye minimal ezik mevcut siyah duman atma mevcut -sol yanda çizik rötuş mevcut sağ - sol arka stop küçük çatlak ön panel işlemli üst kapakta hafif yağ kaçaqları mevcut sağ ön davlumbaz kırık pandizot yok

Plaka : 01APS975

Şasi No : NM0MXXTACMET02915

Test No : 185301



Giriş Tarihi : 08.08.2026 11:10

Çıkış Tarihi : 08.08.2026 11:20

Giriş KM 242638

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01APS975	17/01/2026	232151	DİZEL
01APS975	20/01/2025	215810	DİZEL
01APS975	30/12/2023	200490	DİZEL
20V7677	20/08/2022	194346	DİZEL
20V7677	18/08/2021	174107	DİZEL
20V7677	14/08/2020	150067	DİZEL
20V7677	07/06/2019	119048	DİZEL
20V7677	06/06/2018	92610	DİZEL
20V7677	01/06/2017	64604	DİZEL
20V7677	21/05/2016	48554	DİZEL
20V7677	28/05/2015	29346	DİZEL
ŞAŞI NUMARASI : NM*****15			
MARKA MODEL : FORD JT8			
YIL : 2014			
Sorgu Tarihi : 08.08.2026 11:20:09			