

Plaka : 07CLC227
Şasi No : VF3VEEHZ7RZ012698
Test No : 185246



Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:40
Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:51
Giriş KM 42227

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 10VRAE4073271
Marka PEUGEOT
Tipi Expert
Cinsi Camlı Van
Vites Manuel
Motor Hacmi 1997 CC
Model Yılı 2024
Renk Gri
Motor Gücü 130 KW
Yakıt Dizel

2026073015062975348		30/07/2026	
(D.1) MARKASI PEUGEOT		(D.2) TİPİ V	
(D.3) TİCARİ ADI EXPERT TRAVELLER		(D.4) MODEL YILI 2024	(J) ARAÇ SINIFI M1
(D.5) CİNSİ OTOMOBİL-AF ÇOK AMAÇLI		(R) RENGİ GRİ	
(P.5) MOTOR NO 10VRAE4073271			
(E) ŞAŞI NO VF3VEEHZ7RZ012698			
(G.1) NET AĞIRLIĞI 2110 kg.		(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 2870 kg.	
(G) KATAR AĞIRLIĞI 4770 kg.		(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1900 750 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 9		(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1997 cm³		(P.2) MOTOR GÜCÜ 130 kw	

Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 04.08.2026 08:40 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 07CLC227

Şasi No : VF3VEEHZ7RZ012698

Test No : 185246




Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:40

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:51

Giriş KM 42227

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJINAL

B BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ

YB YARI BOYALI

K KESME

ST SÖK TAK

IG İŞLEM GÖRMÜŞ

FK FOLYO KAPLI

P PLASTİK

H HASARLI

SR CAM TAVAN

E EZİK

Plaka : 07CLC227

Şasi No : VF3VEEHZ7RZ012698

Test No : 185246




Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:40

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:51

Giriş KM 42227

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 07CLC227

Şasi No : VF3VEEHZ7RZ012698

Test No : 185246



Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:40

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:51

Giriş KM 42227

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 07CLC227

Şasi No : VF3VEEHZ7RZ012698

Test No : 185246



Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:40

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:51

Giriş KM 42227

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araç genelinde muhtelif yerlerinde ezik çizik zede deforme ve düzeltmeler mevcuttur