

Plaka : 06FIC765

Şasi No : VF3VKEHZ9SZ038637

Test No : 185247



Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:56

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:30

Giriş KM 56000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Taşıt Ekspertiz Raporu

### Araç Bilgileri

|             |               |
|-------------|---------------|
| Motor No    | 101BAW4074240 |
| Marka       | PEUGEOT       |
| Tipi        | Expert        |
| Cinsi       | Minibüs       |
| Vites       | Otomatik      |
| Motor Hacmi | 1997 CC       |
| Model Yılı  | 2025          |
| Renk        | Siyah         |
| Motor Gücü  | 130 KW        |
| Yakıt       | Dizel         |

|                                       |                                                   |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| (D.3) TİCARİ ADI<br>EXPERT TRAVELLER  | (D.4) MODEL YILI<br>2025                          | (J) ARAÇ SINIFI<br>M1 |
| (D.5) CİNSİ OTOMOBİL-AF<br>ÇOK AMAÇLI | (R) RENGİ<br>SİYAH                                |                       |
| (P.5) MOTOR NO<br>101BAW4074240       |                                                   |                       |
| (E) ŞASİ NO<br>VF3VKEHZ9SZ038637      |                                                   |                       |
| (G.1) NET AĞIRLIĞI<br>2187 kg.        | (F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI<br>2901 kg.            |                       |
| (G) KATAR AĞIRLIĞI<br>4801 kg.        | (G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ<br>AĞIRLIĞI 1900 750 kg. |                       |
| (S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil)<br>9  | (S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI<br>---                  |                       |
| (P.1) SİLİNDİR HACMİ<br>1997 cm³      | (P.2) MOTOR GÜCÜ<br>130 kw                        |                       |
| (P.3) YAKIT CİNSİ<br>DİZEL            | (Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI (Motor/Net)<br>0 kw/kg      |                       |

### Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

### Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 04.08.2026 08:56 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

### Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ  
Telefon 5552920706  
TC/Mersis 17746173400

İMZA

### Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam  
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA  
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal  
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana  
Seyhan/Adana

Plaka : 06FIC765

Şasi No : VF3VKEHZ9SZ038637

Test No : 185247




Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:56

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:30

Giriş KM 56000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta Kontrol Raporu



|                       |                  |                        |                        |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>O</b> ORİJİNAL     | <b>B</b> BOYALI  | <b>LB</b> LOKAL BOYALI | <b>D</b> DEĞİŞMİŞ      |
| <b>YB</b> YARI BOYALI | <b>K</b> KESME   | <b>ST</b> SÖK TAK      | <b>IG</b> İŞLEM GÖRMÜŞ |
| <b>FK</b> FOLYO KAPLI | <b>P</b> PLASTİK | <b>H</b> HASARLI       | <b>SR</b> CAM TAVAN    |
| <b>E</b> EZİK         |                  |                        |                        |

Plaka : 06FIC765

Şasi No : VF3VKEHZ9SZ038637

Test No : 185247




Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:56

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:30

Giriş KM 56000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 06FIC765

Şasi No : VF3VKEHZ9SZ038637

Test No : 185247



Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:56

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:30

Giriş KM 56000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta Kontrol Raporu

|    |                   |          |    |                   |          |
|----|-------------------|----------|----|-------------------|----------|
| 1  | SOL ÜST DİREK     | ORİJİNAL | 2  | SAĞ ÜST DİREK     | ORİJİNAL |
| 3  | ÖN TAMPON         | ORİJİNAL | 4  | KAPUT             | ORİJİNAL |
| 5  | SOL ÖN ÇAMURLUK   | ORİJİNAL | 6  | SOL ÖN KAPI       | ORİJİNAL |
| 7  | SOL MARŞBİYEL     | ORİJİNAL | 8  | SOL ARKA KAPI     | ORİJİNAL |
| 9  | SOL ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL | 10 | ARKA TAMPON       | ORİJİNAL |
| 11 | BAGAJ KAPAĞI      | ORİJİNAL | 12 | SAĞ ARKA ÇAMURLUK | ORİJİNAL |
| 13 | SAĞ ARKA KAPI     | ORİJİNAL | 14 | SAĞ MARŞBİYEL     | ORİJİNAL |
| 15 | SAĞ ÖN KAPI       | ORİJİNAL | 16 | SAĞ ÖN ÇAMURLUK   | ORİJİNAL |
| 17 | TAVAN             | ORİJİNAL |    |                   |          |

Plaka : 06FIC765

Şasi No : VF3VKEHZ9SZ038637

Test No : 185247



Giriş Tarihi : 04.08.2026 11:56

Çıkış Tarihi : 04.08.2026 13:30

Giriş KM 56000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

## Kaporta ve Kondisyon Notları

- Bagaj göçük onarım araç genelinde muhtelif yerlerinde ezik çizik zede deforme ve düzeltmeler mevcuttur