

Sayfa : 1 / 11
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4439968	Tarih	02.10.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34KEJ997	Şasi	NMTBD3BEX0R039035
KM	95,254	Yıl	2024
Marka	TOYOTA	Model	COROLLA
Yakıt Tipi	Hibrit (Benzin/Elektrik)	Motor Gücü	72 KW - 97 BG
Renk	GRİ	Motor Numarası	2ZR6E05921
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- NMTBD3BEX0R039035 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 11 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR. YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA
34KEJ997

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34KEJ997

Sayfa : 2 / 11
EKSPERTİZ NO : 4439968

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	02.10.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır,Araç Islak	

	PLAKA 34KEJ997	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1 8

Periyodik bakım tavsiye edilir

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam


	PLAKA 34KEJ997	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 02.10.2026 | 10:02:03 - 10:19:35
Marka : TOYOTA

Şasi No: NMTBD3BEX0R039035
Model: COROLLA / 2024

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORIJINAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA
34KEJ997

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


16. Sol Ön Şasi	Orijinal	
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal	
18. Güneş Yanığı	Yok	
19. Podye Sol	Orijinal	
20. Podye Sağ	Orijinal	
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal	
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal	
23. Sol Üst Direk	! Lokal Boyalı	
24. Sağ Üst Direk	Orijinal	
25. Sol Ön Direk	Orijinal	
26. Sağ Ön Direk	Orijinal	
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal	
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal	
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	
31. Sol Alt Marşpiyel	! Boyalı	
32. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama	
33. Ön Panel	Orijinal	
34. Arka Panel	Orijinal	
35. Ön Tampon	! Boyalı	
36. Arka Tampon	! Değişen	
37. Taban Sacı	Sağlam	
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal	
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var	
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	5	19

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut

	PLAKA 34KEJ997	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34KEJ997	MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	112.7
Mikron Değerleri	117.8/110.8/103.7/116.2/119.4/119.5/133.2/123.7/112.9/125.5/125.6/134.9/111.0/105.0/102.5/102.4/100.4/97.5/117.7/127.1/111.0/108.4/103.9/130.9/106.0/97.1/104.0/118.7/111.8/103.6/103.5/98.7/132.3/111.4/107.9/101.3		

Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	475.77
Mikron Değerleri	1414.1/474.0/722.4/416.9/397.2/328.3/353.5/328.8/361.2/408.2/430.9/1039.9/443.7/360.6/428.6/453.5/276.9/496.9/429.1/429.0/349.1/369.3/410.8/295.6		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	113.59
Mikron Değerleri	129.4/111.7/118.0/110.2/113.8/108.2/106.2/112.1/115.8/110.2/120.1/116.1/112.2/112.1/103.6/117.7		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	145.01
Mikron Değerleri	137.5/137.6/149.2/134.9/149.9/144.6/135.0/135.1/140.0/140.1/133.5/141.5/150.7/155.2/175.0/160.4		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	191.01
Mikron Değerleri	142.4/142.5/153.3/153.4/158.7/141.3/151.1/151.0/151.2/174.5/225.4/453.2/244.6/174.6/272.7/166.3		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	348.64
Mikron Değerleri	187.7/442.9/499.2/769.7/297.8/1158.8/659.5/362.1/151.3/164.1/164.0/155.0/184.6/146.0/112.2/123.3		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	118.99
Mikron Değerleri	104.9/112.5/116.4/120.9/120.9/118.1/121.0/125.2/114.8/125.3/112.9/118.2/122.4/116.1/134.3/120.0		

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	111.16
Mikron Değerleri	127.5/104.0/107.0/110.5/110.6/118.8/102.9/113.4/101.9/102.0/106.2/110.0/126.1/111.0/111.0/115.7		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	112.98
Mikron Değerleri	118.4/133.6/109.9/107.4/107.3/103.0/113.9/111.6/100.9/100.8/108.4/131.5/121.6/108.0/115.7/115.6		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	106.66
Mikron Değerleri	96.7/112.3/112.2/107.9/98.8/98.9/92.9/99.7/105.9/109.5/103.8/112.0/119.7/108.9/111.6/115.7		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	109.34
Mikron Değerleri	105.2/115.6/118.3/111.4/105.5/102.9/112.2/118.5/111.0/111.1/104.1/113.0/113.1/110.3/98.7/98.6		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	118.76
Mikron Değerleri	118.4/114.7/123.9/113.6/119.9/133.3/117.5/120.5/120.4/114.3/114.4/105.7/115.5/130.7/124.1/113.3		




PLAKA
34KEJ997

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	72 KW - 97 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Turbo Yok

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34KEJ997	MÜŞTERİ İMZA :	

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34KEJ997

Sayfa : 9 / 11
EKSPERTİZ NO : 4439968

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34KEJ997	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

SORGULAMA SONUÇLARI

HASAR SORGU

Araç Marka ve Model: TOYOTA COROLLA HYBRID 1.8 DREAM E-CVT FL

Şasi No: ***9035

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
20.07.2026	ERP-Carpma	67.725,83 TL
10.06.2025	Carpma	-
25.11.2024	Carpma	2.125,00 TL

Bu sorgu 02.10.2026 10:04 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 9f1f8728221b37bb71145da985e2d079

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/you58>

	PLAKA 34KEJ997	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	02.10.2026 10:02:03 - 10:19:35	Şasi No:	NMTBD3BEX0R039035
Marka :	TOYOTA	Model	COROLLA / 2024

SORGULAMA SONUÇLARI

DEĞİŞEN PARÇA

Araç Marka ve Model: TOYOTA COROLLA HYBRID 1.8 DREAM E-CVT FL

Şasi No: ***9035

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
20.07.2026	10.225,83 TL	57.500,00 TL	89.692

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
ARKA TAMPON	Orijinal	1

Bu sorgu 02.10.2026 10:22 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 1953e0a7bdecc2323bce81b48ed7ae5

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

	PLAKA 34KEJ997	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------