

Sayfa : 1 / 10
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4399749	Tarih	01.09.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34PJA887	Şasi	VF1RJA00876367874
KM	18,602	Yıl	2026
Marka	RENAULT	Model	CLİO
Yakıt Tipi	Benzin	Motor Gücü	67 KW - 90 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	H4DE470U957937
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- VF1RJA00876367874 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 10 sayfadan oluşmaktadır.
Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**



PLAKA
34PJA887

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok	
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi	
3. Motor Yağ Kaçağı	! Terleme Mevcut	
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok	
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi	
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam	
7. Motor Kısımında Ses	Yok	
8. Motor Yağ Durumu	! Eksik	
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok	
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	2	7

Periyodik bakım tavsiye edilir

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam


	PLAKA 34PJA887	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 01.09.2026 | 09:56:50 - 10:02:50
Marka : RENAULT

Şasi No: VF1RJA00876367874
Model: CLİO / 2026

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORJİNAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA
34PJA887

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	! Boyalı
36. Arka Tampon	Plastik
37. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılamadı
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	3 21

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut

	PLAKA 34PJA887	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34PJA887

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	147.04
Mikron Değerleri	172.2ZN/169.2ZN/148.6ZN/154.1ZN/166.2ZN/166.3ZN/141.0ZN/159.1ZN/159.0ZN/164.1ZN/156.4ZN/144.9ZN/155.9ZN/135.6ZN/167.1ZN/139.3ZN/145.3ZN/134.2ZN/143.5ZN/130.8ZN/128.7ZN/126.1ZN/138.5ZN/138.5ZN/126.4ZN/134.1ZN/125.1ZN/144.3ZN/144.2ZN/139.2ZN/145.1ZN/160.2ZN/140.8ZN/154.0ZN/148.7ZN/146.6ZN		
Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	144
Mikron Değerleri	149.5ZN/120.3ZN/144.4ZN/136.9ZN/146.2ZN/149.3ZN/144.8ZN/137.3ZN/130.7ZN/143.0ZN/143.0ZN/138.6ZN/140.7ZN/126.9ZN/170.4ZN/129.9ZN/138.2ZN/154.0ZN/170.4ZN/151.0ZN/155.9ZN/146.6ZN/143.9ZN/144.0ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	145.05
Mikron Değerleri	151.6ZN/145.4ZN/140.1ZN/126.5ZN/118.8ZN/138.5ZN/168.0ZN/182.6ZN/153.7ZN/133.4ZN/133.3ZN/127.0ZN/161.7ZN/156.2ZN/140.7ZN/143.3ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	145.49
Mikron Değerleri	158.1ZN/167.9ZN/143.8ZN/141.5ZN/132.5ZN/154.2ZN/177.4ZN/142.0ZN/145.8ZN/135.7ZN/128.5ZN/131.6ZN/141.4ZN/151.5ZN/140.3ZN/135.7ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	154.54
Mikron Değerleri	157.7ZN/186.8ZN/155.3ZN/148.4ZN/158.8ZN/170.7ZN/153.1ZN/138.9ZN/135.5ZN/135.4ZN/156.5ZN/162.3ZN/145.5ZN/151.1ZN/159.9ZN/156.7ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	151.67
Mikron Değerleri	156.6ZN/168.8ZN/161.7ZN/155.9ZN/140.3ZN/145.4ZN/137.1ZN/149.0ZN/158.1ZN/143.1ZN/127.4ZN/140.5ZN/164.9ZN/159.3ZN/159.4ZN/159.2ZN		
Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	0
Mikron Değerleri			
Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	144.34
Mikron Değerleri	157.6ZN/168.7ZN/137.0ZN/127.6ZN/162.9ZN/153.3ZN/130.8ZN/143.0ZN/137.0ZN/164.2ZN/136.9ZN/141.8ZN/137.3ZN/148.7ZN/135.2ZN/127.4ZN		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	142.87
Mikron Değerleri	156.8ZN/143.0ZN/149.7ZN/126.2ZN/126.1ZN/138.6ZN/145.5ZN/141.6ZN/120.6ZN/125.3ZN/127.7ZN/154.6ZN/148.0ZN/154.7ZN/167.0ZN/160.5ZN		



PLAKA
34PJA887

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	148.28
Mikron Değerleri	152.0ZN/144.8ZN/156.5ZN/136.2ZN/136.3ZN/149.6ZN/136.4ZN/161.8ZN/145.6ZN/152.6ZN/178.4ZN/142.4ZN/151.4ZN/143.3ZN/138.4ZN/146.8ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	146.12
Mikron Değerleri	143.7ZN/147.0ZN/128.8ZN/141.3ZN/129.1ZN/156.3ZN/163.0ZN/150.7ZN/153.0ZN/152.9ZN/143.8ZN/132.8ZN/126.2ZN/148.3ZN/167.9ZN/153.1ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	136.72
Mikron Değerleri	120.8ZN/130.6ZN/141.1ZN/141.1ZN/146.5ZN/160.8ZN/128.7ZN/123.9ZN/115.7ZN/120.3ZN/155.4ZN/148.0ZN/137.7ZN/137.8ZN/137.7ZN/141.4ZN		

	PLAKA 34PJA887	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	67 KW - 90 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34PJA887	MÜŞTERİ İMZA :	

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34PJA887

Sayfa : 9 / 10
EKSPERTİZ NO : 4399749

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34PJA887	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
--	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	01.09.2026 09:56:50 - 10:02:50	Şasi No:	VF1RJA00876367874
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2026

SORGULAMA SONUÇLARI

HASAR SORGU

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90

Şasi No: ***7874

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
20.04.2026	ERP-Carpma	33.827,80 TL

Bu sorgu 01.09.2026 09:59 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 94f593d2067c5efe3ad76ffedc2ba725

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

	PLAKA 34PJA887	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------