

Sayfa : 1 / 12
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4434306	Tarih	28.09.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34KZN779	Şasi	TMBAP8NX4RY204612
KM	48,241	Yıl	2024
Marka	SKODA	Model	OCTAVIA
Yakıt Tipi		Motor Gücü	81 KW - 109 BG
Renk	GRİ	Motor Numarası	DLAY33475
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- TMBAP8NX4RY204612 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 12 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**



PLAKA
34KZN779

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34KZN779

Sayfa : 2 / 12
EKSPERTİZ NO : 4434306

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	28.09.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır,Araç Islak,Şase Kirli Kontrol Edilmiştir	

	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1 8

Periyodik bakım tavsiye edilir Sol far ayağı tamirli

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam


	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 28.09.2026 | 10:25:17 - 12:49:17
Marka : SKODA

Şasi No: TMBAP8NX4RY204612
Model: OCTAVIA / 2024

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORIJINAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA
34KZN779

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


16. Sol Ön Şasi	Orijinal	
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal	
18. Güneş Yanığı	Yok	
19. Podye Sol	Orijinal	
20. Podye Sağ	Orijinal	
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal	
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal	
23. Sol Üst Direk	Orijinal	
24. Sağ Üst Direk	Orijinal	
25. Sol Ön Direk	Orijinal	
26. Sağ Ön Direk	Orijinal	
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal	
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal	
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	
31. Sol Alt Marşpiyel	! Boyalı	
32. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı	
33. Ön Panel	Orijinal	
34. Arka Panel	Orijinal	
35. Ön Tampon	Plastik	
36. Arka Tampon	! Boyalı	
37. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılamadı	
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal	
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var	
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	5	19

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut

	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	

	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	112.87
Mikron Değerleri	97.6ZN/110.5ZN/102.5ZN/115.3ZN/108.0ZN/99.5ZN/95.1ZN/107.8ZN/118.9ZN/106.2ZN/111.2ZN/111.3ZN/119.2ZN/110.8ZN/107.3ZN/103.4ZN/117.0ZN/117.1ZN/116.9ZN/101.4ZN/106.1ZN/106.0ZN/110.7ZN/116.3ZN/121.2ZN/100.9ZN/97.3ZN/112.3ZN/250.0ZN/113.9ZN/98.2ZN/107.4ZN/110.2ZN/115.7ZN/118.7ZN/101.5ZN		

Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	111.77
Mikron Değerleri	100.4ZN/105.6ZN/105.7ZN/108.6ZN/95.0ZN/108.2ZN/110.6ZN/110.5ZN/117.5ZN/120.4ZN/114.7ZN/107.4ZN/115.4ZN/110.5ZN/127.0ZN/116.5ZN/126.5ZN/109.1ZN/114.3ZN/103.1ZN/107.0ZN/104.7ZN/123.3ZN/120.4ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	286.95
Mikron Değerleri	151.3ZN/166.0ZN/216.4ZN/235.2ZN/295.6ZN/471.7/669.3/542.6ZN/823.4/142.1ZN/142.2ZN/148.8ZN/148.7ZN/136.3ZN/160.8ZN/140.8ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	110.47
Mikron Değerleri	112.6ZN/106.3ZN/106.2ZN/104.0ZN/101.9ZN/110.7ZN/117.1ZN/113.1ZN/118.0ZN/101.1ZN/92.6ZN/102.8ZN/122.3ZN/116.7ZN/131.2ZN/110.9ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	107.94
Mikron Değerleri	110.5ZN/113.8ZN/109.4ZN/96.3ZN/103.8ZN/107.8ZN/103.6ZN/103.7ZN/113.8ZN/113.9ZN/118.2ZN/108.2ZN/108.3ZN/112.9ZN/103.8ZN/99.0ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	110.96
Mikron Değerleri	117.0ZN/110.6ZN/115.5ZN/112.9ZN/117.6ZN/97.6ZN/102.3ZN/98.5ZN/100.7ZN/100.8ZN/100.8ZN/117.5ZN/108.4ZN/108.5ZN/125.2ZN/141.5ZN		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	107.28
Mikron Değerleri	110.2ZN/118.8ZN/105.8ZN/107.9ZN/107.8ZN/104.1ZN/104.2ZN/104.0ZN/107.6ZN/107.7ZN/112.6ZN/106.5ZN/106.4ZN/101.0ZN/107.7ZN/104.1ZN		

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	104.06
Mikron Değerleri	96.6ZN/96.7ZN/96.5ZN/91.4ZN/103.6ZN/114.4ZN/95.9ZN/92.2ZN/121.1ZN/106.0ZN/109.7ZN/109.6ZN/109.6ZN/116.6ZN/106.6ZN/98.5ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	100.61
Mikron Değerleri	99.9ZN/102.0ZN/102.1ZN/112.0ZN/125.6ZN/111.1ZN/86.0ZN/93.2ZN/98.1ZN/95.0ZN/100.6ZN/93.5ZN/87.0ZN/90.7ZN/103.9ZN/109.1ZN		



PLAKA
34KZN779

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	139.73
Mikron Değerleri	94.6ZN/94.7ZN/124.5ZN/145.6ZN/205.1/196.9ZN/185.8ZN/161.1ZN/133.6ZN/150.1ZN/114.9ZN/112.7ZN/134.8ZN/130.6ZN/125.4ZN/125.3ZN		


Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	101.07
Mikron Değerleri	100.3ZN/102.8ZN/106.9ZN/100.1ZN/91.0ZN/97.3ZN/97.4ZN/100.3ZN/106.0ZN/115.9ZN/108.8ZN/111.1ZN/96.4ZN/101.2ZN/95.2ZN/86.4ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	100.36
Mikron Değerleri	101.1ZN/96.2ZN/89.8ZN/92.8ZN/89.5ZN/89.4ZN/98.6ZN/121.5ZN/115.3ZN/93.6ZN/112.1ZN/95.2ZN/101.8ZN/101.9ZN/110.7ZN/96.3ZN		

	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	81 KW - 109 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34KZN779	MÜŞTERİ İMZA :	

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34KZN779

Sayfa : 10 / 12
EKSPERTİZ NO : 4434306

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
--	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024

SORGULAMA SONUÇLARI

SBM ARAÇ HASAR SORU SERVİSİ

Araç Marka ve Model: SKODA OCTAVIA ELITE 1.0 TSI e-TEC 110 DSG

Şasi No: ***4612

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
14.07.2025	ERP-Çarpma	22.525,00 TL
11.07.2025	ERP-Çarpisma	8.500,00 TL


Bu sorgu 28.09.2026 10:26 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 21364c30cc09d471e971493aaa49610a

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:25:17 - 12:49:17	Şasi No:	TMBAP8NX4RY204612
Marka :	SKODA	Model	OCTAVIA / 2024



BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	34KZN779
------------	----------

#	MTV borcu yoktur.
#	Trafik cezası borcu yoktur.

	PLAKA 34KZN779	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
--	-------------------	--	----------------