

Sayfa : 1 / 12
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4310962	Tarih	15.06.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34MVL228	Şasi	VF1RFB00774441742
KM	56,693	Yıl	2025
Marka	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2
Yakıt Tipi	BENZİNLİ	Motor Gücü	103 KW - 138 BG
Renk	GRİ (Titanyum)	Motor Numarası	H5HE490D753009
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- VF1RFB00774441742 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 12 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM	BAYİ KAŞE/İMZA
	34MVL228		ŞİRKETİ	
		MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140
			FAZ2 / 2025

PİLOTGARAGE EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	15.06.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır	

	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	---	-----------------------

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	! Terleme Mevcut
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

2

7

Periyodik bakım tavsiye edilir

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam



PLAKA
34MVL228

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi: 15.06.2026 | 10:28:14 - 11:21:30
Marka : RENAULT


Şasi No:
Model

VF1RFB00774441742
MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140
FAZZ / 2025

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORJİNAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34MVL228

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	! Lokal Boyalı
24. Sağ Üst Direk	! Lokal Boyalı
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	! Boyalı
32. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı
33. Ön Panel	! Sökülmüş Takılmış
34. Arka Panel	! Değişmiş
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	Plastik
37. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılamadı
38. Bagaj İç Havuz Sacı	! Değişmiş
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var


BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	9	15
---	---	----

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut Havuz plastik ve hasarlı Arka şase uçları işlemli

	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Lokal Boyalı	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	Şasi Ucu İşlemleri:1
Sağ Şasi	Şasi Ucu İşlemleri:1



PLAKA
34MVL228

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	130.61
Mikron Değerleri	129.8ZN/129.9ZN/121.6ZN/141.7ZN/154.0ZN/130.0ZN/126.5ZN/141.1ZN/141.2ZN/121.9ZN/131.1ZN/118.9ZN/136.0ZN/133.7ZN/130.4ZN/135.0ZN/128.9ZN/120.7ZN/123.2ZN/117.7ZN/117.8ZN/127.1ZN/140.2ZN/134.8ZN/130.1ZN/123.8ZN/147.4ZN/135.9ZN/124.3ZN/124.4ZN/135.9ZN/118.0ZN/136.7ZN/141.6ZN/131.2ZN/119.6ZN		

Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	341.58
Mikron Değerleri	859.6/593.6/409.4ZN/320.0ZN/253.0ZN/261.5ZN/236.7ZN/258.8ZN/275.2ZN/273.0ZN/370.5ZN/244.6ZN/337.5ZN/362.4ZN/383.9ZN/400.0ZN/416.1ZN/363.0ZN/269.9ZN/246.4ZN/324.9ZN/261.0ZN/242.6ZN/234.2ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	0
Mikron Değerleri			

Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	132.89
Mikron Değerleri	132.4ZN/140.2ZN/140.2ZN/133.3ZN/124.0ZN/120.3ZN/127.4ZN/134.5ZN/144.8ZN/136.4ZN/132.0ZN/123.4ZN/123.7ZN/135.7ZN/151.9ZN/126.1ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	129.53
Mikron Değerleri	128.4ZN/154.1ZN/145.7ZN/140.9ZN/130.2ZN/141.4ZN/137.5ZN/117.2ZN/117.3ZN/112.7ZN/128.6ZN/128.7ZN/115.9ZN/130.4ZN/116.9ZN/126.6ZN		

Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	255.11
Mikron Değerleri	203.6ZN/188.1ZN/180.3ZN/205.4ZN/298.0ZN/306.8ZN/458.8/350.0/171.4ZN/171.3ZN/175.0ZN/310.2ZN/314.1ZN/333.9/150.5ZN/264.4ZN		

Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	917.25
Mikron Değerleri	472.2/464.8ZN/839.6ZN/245.9ZN/435.8ZN/676.7ZN/609.8ZN/1329.2ZN/1697.3ZN/1460.7ZN/1322.5ZN/394.2ZN/1985.5ZN/454.0ZN/1123.3ZN/1164.5ZN		

Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	0
Mikron Değerleri			

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	439.43
Mikron Değerleri	179.2ZN/179.1ZN/287.8ZN/347.4ZN/721.2ZN/581.7ZN/776.8/370.4ZN/359.2ZN/399.8ZN/350.0ZN/463.2/381.2ZN/956.4ZN/338.8ZN/338.7ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	135.06
Mikron Değerleri	117.9ZN/124.6ZN/117.4ZN/130.0ZN/129.9ZN/125.5ZN/125.6ZN/137.7ZN/137.6ZN/153.9ZN/138.4ZN/138.5ZN/134.6ZN/146.6ZN/154.1ZN/148.7ZN		



PLAKA
34MVL228

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140
			FAZ2 / 2025
Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	131.6
Mikron Değerleri	118.9ZN/129.8ZN/139.8ZN/128.0ZN/127.9ZN/128.1ZN/155.2ZN/132.3ZN/138.6ZN/138.7ZN/143.7ZN/131.6ZN/123.6ZN/121.6ZN/121.7ZN/126.1ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	0
Mikron Değerleri			




PLAKA
34MVL228

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM
ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	103 KW - 138 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	BAYİ KAŞE/İMZA
	MÜŞTERİ İMZA :		

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140
			FAZ2 / 2025

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	---	-----------------------

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

SORGULAMA SONUÇLARI

SBM Araç Hasar Sorgu Servisi

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2

Şasi No: ***1742

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
04.02.2026	ERP-Carpma	280.000,00 TL

Bu sorgu 15.06.2026 10:30 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 231fc9e2ca45a82d75c0436e988f0f

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	BAYİ KAŞE/İMZA
		MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi:	15.06.2026 10:28:14 - 11:21:30	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

BORÇ SORGULAMA

			
---	---	--	---

Araç Plaka	34MVL228
------------	----------

#	Trafik cezası borcu yoktur.
---	-----------------------------

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
26	2	31.07.2026	6,014.00 TL	0.00 TL	6,014.00 TL

	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	---	----------------

Sayfa : 1 / 5
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Rapor Numarası	4313924	Tarih	17.06.2026
Ekspertiz Paketi	HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ	Paket Tutarı	-
Plaka	34MVL228	Şasi	VF1RFB00774441742
KM	56,779	Yıl	2025
Marka	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2
Yakıt Tipi	BENZİNLİ	Motor Gücü	103 KW - 138 BG
Renk	GRİ (Titanyum)	Motor Numarası	H5HE490D753009
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- VF1RFB00774441742 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 5 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM	BAYİ KAŞE/İMZA
	34MVL228		ŞİRKETİ	
		MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi:	17.06.2026 11:31:36 - 11:41:28	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

PİLOTGARAGE EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

KİLOMETRE GEÇMİŞİ

Bu şase numarası ile en son 56,693 km'de, 15-06-2026 10:28 tarihinde işlem yapılmıştır.

BAYİ ADI	KİLOMETRE	TARİH
İstanbul Pendik	56,693	15.06.2026

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	15.06.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır	

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM	BAYİ KAŞE/İMZA
	34MVL228		ŞİRKETİ	
		MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi:	17.06.2026 11:31:36 - 11:41:28	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

HAVA YASTIĞI KONTROLLERİ

1. Sürücü Yan Hava Yastığı (Direksiyon Simidi)	! Değişen
2. Yolcu Yan Hava Yastığı (Ön Panel)	! Değişen
3. Sağ Perde Hava Yastığı	! Değişen
4. Sol Perde Hava Yastığı	! Değişen
5. Sürücü Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
6. Yolcu Diz Hava Yastığı	Opsiyonel Yok
7. Koltuk Minderi Hava Yastığı	Mevcut
8. Emniyet Kemeri Hava Yastığı	! Değişen
9. Yaya Hava Yastığı (Kaput)	Opsiyonel Yok



PLAKA
34MVL228

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	17.06.2026 11:31:36 - 11:41:28	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 / 2025

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD MÜŞTERİ İMZA	: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	----------------------------------	---	----------------

İşlem Tarihi:	17.06.2026 11:31:36 - 11:41:28	Şasi No:	VF1RFB00774441742
Marka :	RENAULT	Model	MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140
			FAZ2 / 2025

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	34MVL228
-------------------	-----------------

#	Trafik cezası borcu yoktur.
----------	-----------------------------

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
26	2	31.07.2026	6,014.00 TL	0.00 TL	6,014.00 TL

	PLAKA 34MVL228	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
--	--------------------------	---	-----------------------