

Sayfa : 1 / 11
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4434330	Tarih	28.09.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34PJA828	Şasi	VF1RJA00276368017
KM	19,055	Yıl	2026
Marka	RENAULT	Model	CLIO
Yakıt Tipi	BENZİNLİ	Motor Gücü	67 KW - 90 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	H4DE470U957941
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- VF1RJA00276368017 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 11 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA
34PJA828

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1 8

Periyodik bakım tavsiye edilir

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam


	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 28.09.2026 | 10:30:43 - 13:33:59
Marka : RENAULT

Şasi No: VF1RJA00276368017
Model CLIO / 2026

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORJİNAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA
34PJA828

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ


16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	Plastik
37. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılamadı
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	2 22

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri

	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34PJA828

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	137.05
Mikron Değerleri	129.6ZN/136.2ZN/128.7ZN/128.8ZN/136.7ZN/128.7ZN/139.8ZN/139.7ZN/139.7ZN/136.7ZN/139.5ZN/136.6ZN/128.4ZN/125.7ZN/137.0ZN/128.9ZN/126.3ZN/148.5ZN/148.6ZN/157.8ZN/157.9ZN/157.8ZN/122.5ZN/127.8ZN/136.3ZN/122.0ZN/131.8ZN/135.7ZN/125.2ZN/131.9ZN/148.1ZN/148.0ZN/134.7ZN/128.1ZN/131.7ZN/172.4ZN		
Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	130.37
Mikron Değerleri	127.2ZN/127.1ZN/127.3ZN/121.5ZN/127.0ZN/141.1ZN/120.1ZN/125.3ZN/130.8ZN/130.7ZN/130.9ZN/140.3ZN/132.7ZN/125.3ZN/134.6ZN/131.2ZN/133.6ZN/122.8ZN/144.1ZN/126.6ZN/126.5ZN/126.5ZN/133.3ZN/142.4ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	136.18
Mikron Değerleri	143.5ZN/116.5ZN/125.1ZN/179.5ZN/112.0ZN/115.6ZN/136.7ZN/130.7ZN/135.9ZN/142.7ZN/134.4ZN/151.2ZN/165.5ZN/136.9ZN/129.3ZN/123.3ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	137.41
Mikron Değerleri	139.4ZN/149.4ZN/127.3ZN/123.9ZN/152.9ZN/134.0ZN/161.5ZN/143.5ZN/124.1ZN/147.3ZN/144.8ZN/127.7ZN/127.6ZN/127.8ZN/131.4ZN/135.9ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	143.62
Mikron Değerleri	135.8ZN/165.0ZN/143.7ZN/150.6ZN/148.2ZN/136.1ZN/149.4ZN/149.3ZN/153.8ZN/138.6ZN/130.8ZN/122.2ZN/132.6ZN/132.5ZN/164.6ZN/144.7ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	134.27
Mikron Değerleri	127.3ZN/127.4ZN/148.7ZN/158.0ZN/158.1ZN/143.3ZN/126.8ZN/132.8ZN/150.0ZN/129.7ZN/108.6ZN/141.8ZN/119.1ZN/123.4ZN/120.1ZN/133.2ZN		
Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	0
Mikron Değerleri			
Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	135.16
Mikron Değerleri	141.9ZN/123.4ZN/120.3ZN/156.7ZN/156.6ZN/137.8ZN/142.6ZN/136.4ZN/136.5ZN/132.1ZN/128.9ZN/133.8ZN/126.8ZN/136.0ZN/133.6ZN/119.2ZN		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	130.07
Mikron Değerleri	143.0ZN/149.9ZN/127.5ZN/111.6ZN/126.6ZN/134.7ZN/137.8ZN/127.9ZN/106.5ZN/123.4ZN/110.6ZN/137.2ZN/129.4ZN/129.5ZN/160.8ZN/124.7ZN		



PLAKA
34PJA828

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	139.69
Mikron Değerleri	151.9ZN/132.6ZN/141.7ZN/129.7ZN/124.2ZN/147.5ZN/154.1ZN/138.8ZN/135.4ZN/135.5ZN/142.1ZN/142.0ZN/132.2ZN/132.2ZN/153.8ZN/141.4ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	141.98
Mikron Değerleri	130.3ZN/130.4ZN/121.8ZN/139.2ZN/160.4ZN/146.7ZN/152.4ZN/136.8ZN/123.1ZN/155.2ZN/143.9ZN/161.4ZN/147.3ZN/137.2ZN/146.3ZN/139.2ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	128.26
Mikron Değerleri	148.9ZN/125.4ZN/120.6ZN/109.0ZN/145.6ZN/132.0ZN/128.2ZN/121.6ZN/113.0ZN/121.5ZN/136.8ZN/127.0ZN/132.4ZN/130.1ZN/130.0ZN/130.0ZN		

	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	67 KW - 90 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34PJA828

Sayfa : 9 / 11
EKSPERTİZ NO : 4434330

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026

SORGULAMA SONUÇLARI

SBM ARAÇ HASAR SORU SERVİSİ

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90

Şasi No: ***8017

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.


Bu sorgu 28.09.2026 10:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 9a0500182e9aa7aeb148a41d4006737b

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/you58>

	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	28.09.2026 10:30:43 - 13:33:59	Şasi No:	VF1RJA00276368017
Marka :	RENAULT	Model	CLIO / 2026



BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka	34PJA828
------------	----------

#	MTV borcu yoktur.
#	Trafik cezası borcu yoktur.

	PLAKA 34PJA828	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
--	-------------------	--	----------------