

Sayfa : 1 / 11
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4406967	Tarih	07.09.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34NCJ542	Şasi	WF02NBER42SM16005
KM	22,149	Yıl	2025
Marka	FORD	Model	TOURNEO
Yakıt Tipi	Benzin	Motor Gücü	91 KW - 122 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	SM16005
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- WF02NBER42SM16005 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 11 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR. YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA
34NCJ542

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34NCJ542

Sayfa : 2 / 11
EKSPERTİZ NO : 4406967

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

TESPİT EDİLEN SORUN GEÇMİŞİ

1.	İstanbul Pendik	07.09.2026
	Araç Kirli Bakılmıştır	

	PLAKA 34NCJ542	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1 8

Periyodik bakım tavsiye edilir

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

	PLAKA 34NCJ542	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 07.09.2026 | 10:25:23 - 11:11:16
Marka : FORD

Şasi No:
Model

WF02NBER42SM16005
TOURNEO / 2025

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜÜ / ORIJINAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI



PLAKA
34NCJ542

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
32. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	Plastik
37. Taban Sacı	Sağlam
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var
BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	1 23

Tavan dahil ezik çizikler ve kuş pisliği izleri mevcut


	PLAKA 34NCJ542	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 07.09.2026 | 10:25:23 - 11:11:16
Marka : FORD

Şasi No:
Model

WF02NBER42SM16005
TOURNEO / 2025

ARAC DİREK & SASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34NCJ542

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	113.27
Mikron Değerleri	106.2ZN/112.2ZN/114.9ZN/107.1ZN/110.9ZN/114.8ZN/126.8ZN/119.8ZN/111.2ZN/111.3ZN/125.2ZN/119.8ZN/117.1ZN/117.2ZN/103.7ZN/106.5ZN/109.4ZN/109.4ZN/106.5ZN/117.1ZN/117.0ZN/107.6ZN/107.5ZN/115.9ZN/116.0ZN/107.2ZN/107.1ZN/107.1ZN/107.3ZN/107.3ZN/128.9ZN/118.8ZN/112.7ZN/122.0ZN/117.2ZN/110.9ZN		
Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	117.09
Mikron Değerleri	105.3ZN/105.2ZN/110.3ZN/137.9ZN/125.5ZN/114.0ZN/96.4ZN/105.6ZN/109.7ZN/123.5ZN/123.4ZN/121.5ZN/117.3ZN/119.4ZN/129.8ZN/121.1ZN/111.4ZN/118.5ZN/129.1ZN/116.6ZN/121.5ZN/121.6ZN/124.3ZN/101.3ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	112.94
Mikron Değerleri	131.2ZN/140.6ZN/105.7ZN/95.6ZN/114.6ZN/109.7ZN/104.2ZN/91.7ZN/118.1ZN/127.4ZN/119.3ZN/115.7ZN/115.8ZN/108.6ZN/96.6ZN/112.3ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	122.95
Mikron Değerleri	129.8ZN/118.2ZN/114.1ZN/130.1ZN/134.8ZN/119.8ZN/126.6ZN/121.9ZN/132.4ZN/126.3ZN/129.7ZN/117.9ZN/118.0ZN/117.8ZN/118.0ZN/111.8ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	111.14
Mikron Değerleri	120.2ZN/107.2ZN/114.5ZN/121.5ZN/127.0ZN/126.9ZN/123.6ZN/114.4ZN/87.9ZN/74.9ZN/90.2ZN/101.5ZN/115.9ZN/119.2ZN/119.3ZN/114.0ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	101.94
Mikron Değerleri	80.1ZN/83.7ZN/83.6ZN/122.6ZN/119.7ZN/106.2ZN/103.2ZN/103.3ZN/103.3ZN/113.3ZN/99.2ZN/107.1ZN/98.6ZN/104.4ZN/82.1ZN/120.7ZN		
Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	0
Mikron Değerleri			
Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	94.39
Mikron Değerleri	102.9ZN/106.5ZN/94.7ZN/98.1ZN/98.2ZN/78.2ZN/94.5ZN/84.7ZN/103.7ZN/98.2ZN/98.3ZN/98.3ZN/86.6ZN/91.2ZN/94.4ZN/81.8ZN		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	103.9
Mikron Değerleri	78.7ZN/74.0ZN/98.0ZN/143.9ZN/101.1ZN/98.9ZN/109.2ZN/98.4ZN/115.7ZN/107.3ZN/85.5ZN/106.9ZN/121.6ZN/128.4ZN/97.4ZN/97.4ZN		



PLAKA
34NCJ542

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	112.71
Mikron Değerleri	106.0ZN/92.9ZN/93.0ZN/120.9ZN/116.9ZN/111.3ZN/127.9ZN/116.5ZN/116.6ZN/119.9ZN/114.8ZN/103.4ZN /125.9ZN/116.8ZN/103.9ZN/116.6ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	116.66
Mikron Değerleri	105.9ZN/103.5ZN/103.6ZN/118.2ZN/124.7ZN/127.7ZN/131.8ZN/129.8ZN/124.6ZN/110.7ZN/114.8ZN/122.8 ZN/114.2ZN/100.3ZN/110.6ZN/123.4ZN		

Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	116.79
Mikron Değerleri	131.1ZN/141.0ZN/136.4ZN/120.7ZN/120.6ZN/116.6ZN/109.5ZN/100.4ZN/103.6ZN/117.7ZN/110.7ZN/113.2 ZN/106.0ZN/118.1ZN/109.0ZN/114.0ZN		

	PLAKA 34NCJ542	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	91 KW - 122 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ	BAYİ KAŞE/İMZA
	34NCJ542	MÜŞTERİ İMZA :	

İstanbul Pendik
PLAKA 3: 34NCJ542

Sayfa : 10 / 11
EKSPERTİZ NO : 4406967

34-HYB-19995
Galerici Ekspertiz Paketi

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

ARAÇ RESİMLERİ



	PLAKA 34NCJ542	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------

İşlem Tarihi:	07.09.2026 10:25:23 - 11:11:16	Şasi No:	WF02NBER42SM16005
Marka :	FORD	Model	TOURNEO / 2025

SORGULAMA SONUÇLARI

HASAR SORGU

Araç Marka ve Model: FORD TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM

Şasi No: ***6005

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 07.09.2026 10:34 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 83a52d38b0ee33f64114cd61c7b5577

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>

	PLAKA 34NCJ542	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV AŞ MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	--------------------------	--	-----------------------