

**OTO EKSPERTİZ****MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

TC/VKN/MERSIS NO: 99999999999

ADI SOYADI: DENİZ BAYRAM

TELEFON: 5322631626

E-POSTA:

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSIS NO: 99999999999

ADI SOYADI: DENİZ BAYRAM

TELEFON: (532) 263-1626

E-POSTA:

**EKSPERTİZ BİLGİLERİ**

GİRİŞ TARİHİ: 5.11.2024 17:52:31

ALINAN ÜCRET: 0,00TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Full Galerı Paketi

BAYİ ADI: Ankara Gimat

ÇIKIŞ TARİHİ: 5.11.2024 18:32:31

İŞ EMRİ NO: 142176

TSE HYB BELGE NO: 06-HYB-8020 ✓

BAYİ TELEFON: 8506222067

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: NM435600006H50811

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MARKA: FİAT

MODEL: EGEA

PLAKA: TR 06CJA472

MODEL YILI: 2017

ARAÇ KM: 170257

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamalara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



F ÇANGAR LTD. ŞTİ.
EKSPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Macun Mahallesi 204. Cadde No: 141/7
Yenimahalle İlçe, Ankara
Osım Vergi Dairesi No: 003/1606

F ÇANGAR LTD. ŞTİ.
EKSPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Macun Mahallesi 204. Cadde No: 141/7
Yenimahalle İlçe, Ankara
Osım Vergi Dairesi No: 003/1606

Raporunuza Buradan
Ulaşabilirsiniz!

1. EKSPERTİZ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TEL: 8506222067 ADRES: MACUN MAH. 204 CAD.
NO: 141 A İÇ KAPI NO: 7 YENİMAHALLE/ ANKARA VERGİ DAİRESİ: OSTİM VERGİ NO: 3840937606 MERSİS NO: -



OTO EKSPERTİZ



KAPORTA BOYA - 1

KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



F ÇANGA
 EKSPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Macun Mahallesi 204. Cad. No: 1417
 Ostim Vergi Dairesi No: 064 093 7606

ÖNEMLİ NOKTALAR


SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL
SAĞ MARŞPIYEL	LOKAL BOYALI
HAVUZ SACI	ORJİNAL
ÖN CAM	DEĞİŞMİŞ
ÖN PANJUR	DEĞİŞMİŞ
TABAN SACI	ORJİNAL
GÜNEŞ YANIĞI	YOK
FARAYAKLARI	DEĞİŞMİŞ
TAVAN TIPI	SAC TAVAN

KISALTMA BİLGİLERİ

O	ORJİNAL	B	BOYALI	LB	LOKAL BOYA	YB	YARIM BOYA
D	DEĞİŞMİŞ	STO	SÖKME TAKMA ORJİNAL	STB	SÖKME TAKMA BOYALI	KS	KAYNAK İŞLEMLİ
İG	İŞLEM GÖRMÜŞ	İB	İŞLEMLİ BOYALI	P	PLASTİK	EM	EZİK VE ÇİZİK MEVCUT
FK	FOLYO KAPLAMA	CD	ÇIKMA DEĞİŞEN	CK	CAM KAPLAMA	DM	DOLU HASARI MEVCUT
PK	PLASTİK KAPLAMA	STLB	SÖKME TAKMA LOKAL BOYALI	BO	BOYASIZ ONARIM	KM	KAPLAMA MEVCUT
SI	SÖKME TAKMA İŞLEMLİ	AI	AYAR İŞLEMİ MEVCUT	BG	BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT	BO	BOYA DEFORMASYONU
VA	VERNİK ATMASI	II	HASARLI				




OTO EKSPERTİZ

KAPORTA BOYA - 2
KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR


1	ÖN PANEL	Orijinal	10	ARKA PANEL	Orijinal
2	ÖN SAĞ ŞASI	Orijinal	11	SAĞ İÇ ORTA DİREK	Orijinal
3	ÖN SOL ŞASI	Orijinal	12	SOL İÇ ORTA DİREK	Orijinal
4	ÖN SAĞ PODYE	Orijinal	13	SAĞ ÜST DİREK	Orijinal
5	ÖN SOL PODYE	Orijinal	14	SOL ÜST DİREK	Orijinal
6	ÖN SAĞ KULE	Orijinal	15	SAĞ ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
7	ÖN SOL KULE	Orijinal	16	SOL ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
8	SAĞ ÖN İÇ DİREK	Orijinal	17	SAĞ ARKA ŞASI	Orijinal
9	SOL ÖN İÇ DİREK	Orijinal	18	SOL ARKA ŞASI	Orijinal

NOTLAR:

ARAÇTA EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.



F ÇANGA
 EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Macun Mahallesi 29. Cadde No: 141/7
 Yenimahalle / ANKARA
 Ostim Vergi No: 384 093 7606

**OTO EKSPERTİZ****MOTOR &
MEKANİK KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROL	İyi	
MOTOR YAĞ KAÇAKLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
TURBO KONTROL	İyi	
TURBO İNTERCOOLER KONTROL	İyi	
DİREKSİYON POMPASI VE HİDROLİK KONTROL	Elektrikli Direksiyon	
FREN SİSTEMİ, SOĞUTMA HORTUMU VE HİDROLİK KONTROL	İyi	
HAVA FİLTRESİ VE KABİN KONTROL	İyi	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIĞI VE KONTROL	İyi	
V KAYIŞ GÖRÜNEN KISIM KONTROL	Orta	KONTROL EDİLMELİ.
MOTORDA ÜFLEME KONTROL	İyi	
MOTORDA SES VE VURUNTULU ÇALIŞMA	İyi	
AKÜ KONTROL	İyi	
RADYOTÖR, SOĞUTMA SİSTEMİ, FAN KONTROL	İyi	
MOTOR SUYU VE HORTUMLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
MOTOR ARIZA İŞİĞİ	Yanmıyor	
ACIL SERVİS BAKIMI ÖNERİLDİ	Hayır	
MOTOR MEKANİK İŞLEM MEVCUT MU	İyi	
MOTOR YAGINDA SOĞUTMA SUYU VAR MI?	Yok	
SOĞUTMA SUYUNDA MOTOR YAGI VAR MI	Yok	
EGZOZ BÖLGESİNDE DUMAN ATMA VAR MI ?	İyi	
KLİMA VE BAĞLANTI BORULARI KONTROLÜ	İyi	
MARS VE SARJ DİNOMOSU KONTROLÜ	İyi	
MOTOR ÜST KAPAGI KONTROLÜ	İyi	
MOTOR İÇİ ELEKTRİK TESİSATI	İyi	



F ÇANGA
EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Macun Mahallesi 204/1 Cadde No: 141/7
Yenişehir/ANKARA
Oetm Vergi Dairesi No: 384 093 7606

**OTO EKSPERTİZ****MOTOR
ALT KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
EGZOS SİSTEMİ KONTROL	✓ İyi	
DEBRİYAJ BALATA VE KAVRAMA SİSTEMİ KONTROL	! ORTA	
SANZİMAN	✓ İyi	
ÖN DİFERANSİYEL YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İyi	
MOTOR KARTERİ YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ İyi	
YAKIT DEPOSU VE YAKIT HORTUMLARI	✓ İyi	
TURBO ALT YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ İyi	
MOTOR SANZİMAN TAKOZLARI	! Çatlak,Boşluk Mevcut	

**AUTO
KING®**

F ÇANGA
EKSPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Macun Mahallesi 204. Cadde No: 141/7
Yenimahalle / ANKARA
Ostim Vergi Dairesi No: 093 7606



**OTO EKSPERTİZ**

Normal Scan

Araç Fiat - Egea [15-24]
Araç plakası
Motor kodu 199B1000
Model yılı 170257 ✓
Kilometre durumu 05.11.2024 - 17:50
Tarih

Sistem	Durum	Hata kodu	Tanım
Kilitlenme önleyici fren sistemi	Tamam		
Merkez gövde - BCM (karoser kontrol modülü) (BCM (body control module))	Tamam		
Direksiyon - EPS (elektrikli hidrolik direksiyon) (EPS (Electrical Power Steering))	Tamam		
Lastik Basıncı İzleme Sistemi - Diagnos (Diagnose)	Tamam		
hava yastığı - ORC (yolcu emniyet tertibatı kontrolü) (ORC (Occupant restraint))	Tamam		

Yazdır

Kapat

NOTLAR:

F ÇANGA EKSPERTİZ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8506222967 MACUN MAHL 204
CAD. NO: 141 A İÇ KAPİ NO: 7 YENİMAHALLE/ ANKARA ÖSTİM 3840937606

F ÇANGA
EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Macun Mahallesi 204. Cadde No: 141/7
Yenimahalle / ANKARA
ÖstİM Vergi Dairesi 0312 384 093 7606



**OTO EKSPERTİZ****ALT TAKIM &
YÜRÜYEN AKSAM KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
ÖN FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	ORTA	
ÖN AKS KÖRÜĞÜ	İYİ	
ARAÇ ALTI HASAR, DEFORMASYON KONTROL	İYİ	
DIREKSİYON KUTUSU YAG SIZDIRMALIGI BOSLUK	İYİ	
ARKA FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	ORTA	
ÖN ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	ORTA	
ARKA ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	ORTA	
MOTOR MUHAFAZA VE ALT BAKALİT	İYİ	
ÖN AMORTİSÖR	ORTA	
ARKA AMORTİSÖR	ORTA	
ÖN HELEZON YAYLARI	ORTA	
ARKA HELEZON YAYLARI	ORTA	
ÖN FREN KALİPLERİ HİDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	İYİ	
ARKA FREN KALİPLERİ HİDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	İYİ	

F ÇANGA
EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Macun Mahallesi 27. Cadde No: 141/7
Yenimahalle / ANKARA
Ostim Vergi Dairesi No: 384 093 7606






OTO EKSPERTİZ



MOTOR PERFORMANS

MOTOR GÜCÜ



***MOTOR ÖMRÜ DEĞİLDİR

YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

ACİL SERVİS BAKIMI ÖNERİLMEDİ.

NOTLAR:

PERFORMANSI İYİ.

F ÇANGA
EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Maçun Mahallesi 204. Cadde No: 141/7
Yenimahalle/ANKARA
Ostim Vergi Dairesi No: 204 093 7606



**OTO EKSPERTİZ****DURUM****İÇ EKSPERTİZ
NOT**

SAG SOL ÖN KAPI KILIT KOLLARI VE DÖSEME

ÇALIŞIYOR

SAG SOL ÖN ELEKTRİK KOLTUK ISITMA

ÇALIŞIYOR

EMNİYET KEMERLERİ

ÇALIŞIYOR

SAG SOL ÖN CAM DÜGMELERİ

SORUNSUZ

SAG SOL ARKA CAM DÜGMELERİ

ÇALIŞIYOR

SAG SOL ARKA KAPI KILIT KOLLARI

ÇALIŞIYOR

ARKA KOLTUKLAR

SORUNSUZ

SAG SOL ARKA EMNİYET KEMERİ

SORUNSUZ

KALORİFER, KLİMA VE IZGARALAR

SORUNSUZ

RADYO VE SES SİSTEMİ KONTROL

SORUNSUZ

GENEL TORPİDO DURUMU

ÇALIŞIYOR

TAVAN LAMBASI

SORUNSUZ

TORPİDO AIRBAG DÖSEMESİ

SORUNSUZ

SİLECEK, FAR VE DİĞER KOLLAR

SORUNSUZ

DİREKSİYON İÇ MAFSAL BOSLUK

ÇALIŞIYOR

DİREKSİYON SİMİDİ TUSLARI

SORUNSUZ

PEDAL LASTİKLERİ

ÇALIŞIYOR

SAG SOL ÖN GÜNESLİK

SORUNSUZ

AYNA MOTORU

SORUNSUZ

DİREKSİYON AIRBAG KAPAK DÖSEMESİ

ÇALIŞIYOR

AYNA DÜGMELERİ

SORUNSUZ

SORUNSUZ

F ÇANGA
EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Macun Mahallesi 204. Mah. No: 14/17
Yenimahalle / ANKARA
Ostim Vergi Dairesi 084 093 7606



**OTO EKSPERTİZ****DIŞ EKSPERTİZ**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
LASTİK DURUMU	ORTA	ÖNLER 24 ÜRETİM MİLESTONE İYİ, ARKA 21 DAYTON ORTA
ÖN SİLECEK	SORUNSUZ	
ÖN FARLAR	SORUNSUZ	
ÖN SINYALLER VE ÖN SIS FARLARI	SORUNSUZ	
ARKA STOPLAR VE REFLEKTÖR	SORUNSUZ	
ARKA 3. STOP ARKA SIS FARI	SORUNSUZ	
BAGAJ İÇİ GENEL DURUMU	SORUNSUZ	
AVADANLIK VE STEPNE	VAR	
SAG VE SOL AYNALARI	SORUNSUZ	
PLAKA AYDINLATMA LAMBALARI	SORUNSUZ	
JANT VE JANT KAPAKLARI	SORUNSUZ	
KAPI CAM FITİLLERİ	SORUNSUZ	
KAPI İÇ FITİLLERİ	SORUNSUZ	
SOL KAPI CAMLARI	SORUNSUZ	
SAG KAPI CAMLARI	SORUNSUZ	
ÖN CAM	DEĞİŞMİŞ	
ARKA CAM	SORUNSUZ	
SAG KAPI KOLLARI	SORUNSUZ	
SOL KAPI KOLLARI	SORUNSUZ	
BAGAJ AÇMA KAPAMA	SORUNSUZ	
ÖN PANJUR	SORUNSUZ	
DAVLUMBAZLAR	SORUNSUZ	

NOTLAR:

ÖN CAM DEĞİŞMİŞ.

F ÇANGA
EKSPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Macun Mahallesi 204. Cadde No: 141/7
Yenimahalle / ANKARA
Ostim Vergi Dairesi No: 084 093 7606



**OTO EKSPERTİZ****USTA GÖRÜŞÜ****MOTOR MEKANİK NOTLAR**

V KAYIŞI KONTROL EDİLMELİ.

ALT TAKIM & YÜRÜYEN AKSAM NOTLAR

ARACIN ALT TAKIMINDA BOŞLUKLAR MEVCUT.KONTROL EDİLMELİ.ARACIN ROT AYARI KONTROL EDİLMELİ.

İÇ EKSPERTİZ NOTLAR

SORUNSUZDUR.

F ÇANGA
EXPERTİZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Macun Mahallesi 204. Cadde No: 14177
Yenimahalle / ANKARA 06100
Ostim Vergi Dairesi No: 3840037606

