


Plaka: 31AHG768 Şasi No: ZFA26300006V19397 Test No: 180889 Giriş Tarihi: 19.09.2025 11:27 Çıkış Tarihi: 19.09.2025 11:52

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka 31AHG768
Şasi No ZFA26300006V19397
Motor No 552804449251968
Marka FIAT
Tipi Doblo
Cinsi Camlı Van
Vites Manuel
Motor Hacmi 1598 CC
Model Yılı 2021
Renk Kahverengi
Motor Gücü 88 KW
Yakıt Dizel
KM 138657



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 19.09.2025 08:27 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 31AHG768


řasi No: ZFA26300006V19397

Test No: 180889

Giriř Tarihi: 19.09.2025 11:27

ıkıř Tarihi: 19.09.2025 11:52

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 31AHG768 Şasi No: ZFA26300006V19397 Test No: 180889 Giriř Tarihi: 19.09.2025 11:27 Çıkış Tarihi: 19.09.2025 11:52

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	ORijİNAL	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORijİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORijİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORijİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL	10	ARKA TAMPON	ORijİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL
17	TAVAN	ORijİNAL			

Plaka: 31AHG768 Şasi No: ZFA26300006V19397 Test No: 180889 Giriř Tarihi: 19.09.2025 11:27 Çıkıř Tarihi: 19.09.2025 11:52

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Arka tampon hasarlı
- Arka bagaj kapağı alt plastik boyalı
- Tavanda nokta ezik ve kuř pıslığı yanığı mevcut
- Sol ön çamurluk ezik çizik
- Araç genelinde ezik çizik göçük göçük onarım boya
- Aracın pandizotu yok
- rutuşu boyada deforme mevcut.

Plaka: 31AHG768 Şasi No: ZFA26300006V19397 Test No: 180889 Giriř Tarihi: 19.09.2025 11:27 Çıkıř Tarihi: 19.09.2025 11:52

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
31AHG768	10/09/2025	137108	DİZEL
31AHG768	05/09/2024	105580	DİZEL
31AHG768	26/08/2023	70811	DİZEL
31AHG768	26/08/2022	38454	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : ZF*****97			
MARKA MODEL : FIAT 263			
YIL : 2021			
Sorgu Tarihi: 19.09.2025 11:51:50			